CarOnSale

Volkswagen Passat Trendline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2011	233.263km	140 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Passat Trendline [DE - Kb5 2.0 TDI EU5, Trendline, 2009 - 2010]	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZ3CZAE206852	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 233.263km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2011	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Behördenfahrzeug	CO2-EMISSIONEN 159g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✗ –	✗ –

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Karosserie: 4-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Auto-Hold-Funktion
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER

Sonderausstattung

- Einparkhilfe vorn und hinten
- Lendenwirbelstützen vorn
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer integriert
- Raucher-Paket
- Schlechtwege-Fahrwerk mit Unterfahrschutz
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
e1·2001/116·0307
WVWZZZ3CZAE206852
2190 kg
3990 kg
1 - 1140 kg
2 - 1100 kg
Typ 3C


CarOnSale



KB489527

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden, Rost)



- Türe hinten links (Lackschaden, Rost)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Anderer Schaden, Lackschaden, Rost, Verformung): Unfallschaden



- Türe hinten rechts (Anderer Schaden, Lackschaden, Rost, Verformung): Unfallschaden



- Dach (Lackschaden, Rost)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)