CarOnSale

Ford Focus ST-Line X

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



09/2021	116.966km	LEISTUNG 155 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Focus ST-Line X [DE - LimS5 1.0 EcoBoost Mild-Hybrid EU6d, ST-Line X S/S, 2020 - 2022]	KATEGORIE Limousine
FIN WF0NXXGCHNLL52373	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 116.966km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 155 PS (114 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 108.998km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2021	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 93g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Allwetterreifen

FELGE

Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	⚠ 3 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	270 µm ⚠	Heckklappe	140 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Andere: Laut Einlieferer: erste Gang springt raus. im Zweiten Fahrbereit.; Getriebeschaden; Gänge nicht einlegbar;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Body-Styling-Paket
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Bremssättel Rot lackiert
- Dachhimmel Stoff, dunkel
- Dachspoiler (große Ausführung) Wagenfarbe
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Family-Paket
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- FordPass Connect inkl. eCall
- Fußmatten Velours mit Ziernähte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
- Interaktives Fahrwerkssystem (IVDC)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll
- Komfort-Paket
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar
- Lackierung Race-Rot
- Lenkrad (Sport/Leder, ST)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mild-Hybrid 114 kW (Motor 1,0 Ltr. - 114 kW EcoBoost)
- Mittelkonsole Premium
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Pedale Aluminium
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad als Notrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium
- Schaltpunktanzeige
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Sperrdifferential
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung getönt
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Radioempfang digital (DAB)
- Audiobedienung am Lenkrad
- 6 Lautsprecher
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Farbdisplay (8 Zoll)
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Schwellerverbreiterung
- Stoßfänger Sport-Ausführung
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Mittelarmlehne hinten
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Kindersicherung elektrisch
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Sport-Fahrwerk
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Power KeyFree-Startfunktion
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Nebelscheinwerfer LED
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Scheibenwischer mit Regensensor
- KeyFree-System
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links

Sonderausstattung

- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Rückfahrkamera mit Split View
- Technologie-Paket 2
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Fahrspur-Pilot
- Lenkrad heizbar
- Induktionsladeschale für mobile Endgeräte
- Scheinwerfer LED
- Winter-Paket
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Fahrassistenz-System: Falschfahrer-Warnfunktion
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA)
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA)
- Frontscheibe heizbar
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Technologie-Paket 1
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Cross Traffic Alert und Notbremsfunktion
- Nebelscheinwerfer LED
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Fahrassistenz-System: Falschfahrer-Warnfunktion
- Frontscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Intelligent Drive Assist, teilautomatisierte Fahrassistenz
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WF0NXXGCHNLL52373

CarOnSale

CarOnSale




SET+
RES
CAN
LIM
SET-











Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service
Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service
MEYER

13.09.2021 8566 WUD000163
M1 AB
WF0NXXGCHNLL52373 9
FORD
DRH
M0DC1NX
5ARCK6AXTAP
FOCUS
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Hybr.Benzin/E
D008 3KAP 999
WW.AHK LI.EGTG*
2 1 114/6000 211
4378 - 4512 1825 - 1844
1446 - 1515 1344 - 1500
123 1890 1890
970 950
970 950
73 3750 68
1100 670
235/40 R18 91 V
235/40 R18 91 V
ROT
e13*2007/46*1911*09
11.09.2020
FY19S008


Online
abgemeldet
67b0420
BSJP2919

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Anderer Schaden): Halter fehlt