CarOnSale

Volkswagen Transporter Multivan Trendline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 99*** · Fahrzeug aufgenommen am 26.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2016	120.921km	102 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter Multivan Trendline [DE - Bs4 2.0 TDI EU6, Multivan Trendline, 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZHH006359	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 120.921km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 108.784km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2016	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 159g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	200 µm ⚠
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Prüfung nicht möglich;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel und Türgriffe außen schwarz
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Kunststoff
- Campingtisch
- Doppeltonfanfare
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Haltegriffe A-Säulen
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: BAMBUSGARDEN GREEN
- Radstand 3000 mm
- Reifen-Reparaturkit
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch
- Wärmeschutzverglasung
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Zuheizer
- Tagfahrlicht
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 5-Gang
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- Radkappen
- Zuziehhilfe für Heckklappe
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Audiosystem Composition Colour (Radio/CD-Player, MP3-Wiedergabefunktion)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
- Ausführung: BlueMotion Technology
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Raucher-Paket
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Multifunktionsanzeige Plus
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Bodenbelag: Teppich verstärkt
- Lautsprecher (6)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lackierung: Metallic-Lackierung
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WV2ZZZ7HZHH006359


CarOnSale































VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




14.07.2016 0603 BUI004542 2 1 75/3000 157
M1 AC 4904-5006 1904-1904
WV2ZZZ7H2HH006359 9 1950-1990 1946-1946
VOLKSWAGEN, VW – 100 –
7HC 155 3000 3000
MCXGB300X0 1610 1575 –
NNFM5221116NVR27MMG021.63272 1610 1575 –
– 73 2375 72
MULTIVAN 2200 750 7 –
VOLKSWAGEN-VW 205/65 R16C 107T
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 205/65 R16C 107T
Kombilimousine –
715/2007*136/2014W 6
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I e1*2001/116*0220*43
Diesel 26.05.2016 K EQ339756
0002 36W0 1968 –
F.1/F.2:+100 U. 7.2/8.2:+75 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:2500
BIS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:490
0KG*BIS 8% STEIG.:5200*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK:
ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM
/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*HÖHE BIS 2298*STUF
E PM 5 AB TAG ERSTZUL.*WW.AHK LT.EGTG*


EQ339756
VOLKSWAGEN AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)