CarOnSale

Ford C-MAX Trend

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2012	66.100km	150 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C-MAX Trend [DE - Van5 1.6 EcoBoost EU5, Trend Start/Stopp, 2011 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN WF0JXXWPBJCR39827	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 66.100km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.596 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 66.017km	LETZTER SERVICE AM 02/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2012	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	270 µm	Beifahrertür	265 µm
Kotflügel vorne links	250 µm	Kotflügel vorne rechts	285 µm
Türe hinten links	190 µm	Türe hinten rechts	230 µm
Seitenteil hinten links	255 µm	Seitenteil hinten rechts	350 µm
Motorhaube	270 µm	Heckklappe	210 µm
Dach	260 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Defekt;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,6 Ltr. - 110 kW EcoBoost KAT
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Audiobedienung am Lenkrad
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Gurtstraffer
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter vorn
- Intelligent Protection System (IPS)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- 6 Lautsprecher
- Seitenairbag vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Servolenkung elektrisch
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten

Sonderausstattung

- Fahrassistenz-Paket 3
- Raucher-Paket
- Trend Komfort-Paket
- Winter-Paket
- Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
- Parkpilotsystem hinten
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Frontscheibe heizbar
- Kommunikationskonsole für mobiles Navigationssystem
- Reserverad als Notrad
- Trend Style-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Mittelkonsole Premium
- Lenkrad (Leder 4-Speichen)
- Sitzheizung vorn
- Metallic-Lackierung
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Klimaautomatik
- Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WF0JXXWPBJCR39827

CAR ON SALE

















FORD C-MAX Bedienungsanleitung






29.03.2012
WF0JXXWPBJCR39827
FORD
DXA
JQDBJJ
5CGAMB
C-MAX
FORD (O)
205/55R16 91H
205/55R16 91H
715/2007*692/2009A
EURO5-A/PD2-M, B1)
Benzin
27.07.2011




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)