CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



Peugeot 206 Grand Filou

EZ 12/2004 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 186.663km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 15*
Fahrzeug aufgenommen am: 19.05.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	**Typ/Verkaufsbezeichnung** 206 Grand Filou		
Kategorie Kleinwagen	**FIN** VF32CKFWA44285832	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 186.663km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2026 / Vorhanden	**Polster** Stoff	**Leistung** 75 PS (55 KW)	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Unbekannt	
Hubraum 1.360 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** -	**Letzter Service am** -
Emissionsklasse Euro 3	**Sitze** 5	**Türen** 2/3	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 12/2004	**Farbe** Grau	**Gesamtzahl der bekannten Halter** Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Nein	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 178g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 7.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170	Beifahrertür	240
Kotflügel vorne links	220	Kotflügel vorne rechts	480
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	200	Seitenteil hinten rechts	190
Motorhaube	170	Heckklappe	170
Dach	170		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Ölfeucht ;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

-

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























186663
STOP






















06.12.04 3003 527 0087
01 0200
VF32CKFWA44285832 -
2 KFW
206
PEUGEOT (F)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 3 UND D4
Benzin
0001 0453 1360
ZU 18-20:B.1673,H.1435 U.ZU G:BIS 1115*ZUL.GES-GEW.D.Z
UGES MAX.2365KG BIS 12PROZ.STEIG.OD.MAX.2565KG BIS 8PR
OZ.STEIG.*

2 01 55 /5500 170
3822 1652
1425 1025
151 1450 1450
855 780 -
855 780 -
83 - 72
1100 510 5 -
165/70R13 79T
165/70R13 79T
GRAU 7/-
E2*98/14*0237*05
26.05.04 K WU559214


März 2022
TFDP6936
Landeshauptstadt Potsdam
- Der Oberbürgermeister -
Kfz.-Zulassungsbehörde
März 2026


Wartungsnachweis
GARANTIE-INSPEKTION
WARTUNG
ZWISCHENDURCHSICHT
PEUGEOT
Autohaus Berger
Kfz.-Meisterbetrieb
Kaiser-Friedrich-Str. 102 b
14469 Potsdam - Eiche
WARTUNG
ZWISCHENDURCHSICHT
WARTUNG


WARTUNGSHEFT
NOVUS

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Diverse Schäden)