CarOnSale

Peugeot Traveller Allure L2

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 89*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2019	100.840km	177 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Traveller Allure L2 [DE - Bs5 2.0 BlueHDi 180 FAP EU6d-T, L2 Allure Stop&Start, 2018 - 2019]	KATEGORIE Van
FIN VF3VEEHZ8JZ094196	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 100.840km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 90.430km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 8	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 161g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
3 mm	3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Reifenschäden: Felgen haben Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	200 µm ⚠	Heckklappe	110 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit Abdeckkappen Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Einparkhilfe akustisch
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Head-up-Display
- Heckklappe, Scheibe ausstellbar
- Heckscheibe abgedunkelt
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten
- Licht-Paket
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW Blue-HDI FAP
- Nebelscheinwerfer inkl. Kurvenlicht statisch
- Radstand 3275 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schaltpunktanzeige
- Schiebetüren links und rechts elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten dunkel getönt und Heckscheibe stärker getönt
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sitze vorn mit Massagefunktion
- Sonderlackierung Schnee-Weiß / Kaolin-Weiß
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger lackiert
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen lackiert
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System
- Zusatzmodul Klimaanlage hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektrisch vorn links
- Fensterheber elektrisch vorn rechts
- Xenon-Scheinwerfer
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Ambiente-Beleuchtung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Licht- und Regensensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: NOIR ONYX

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
- Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug)
- Sitzkombination: (1) 7-Sitzer
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Einparkhilfe hinten inkl. Rückfahrkamera
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- Rücksitzbank (2.Reihe) Dreiersitzbank, klappbar
- Audio-Navigationssystem NAC 3-D, DAB mit Farbdisplay
- Fußmatten
- Schiebetür rechts elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Radioempfang digital (DAB)
- Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Active City Brake)
- 3.Sitzreihe mit Sitzbank
- Drive-Assist-Paket
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Sicherheits-Paket 1
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (SAM)
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUTOMOBILES PEUGEOT
e2*2007/46*0532
VF3VEEHZ8JZ094196
2780 KG
4900 KG
1- 1500 KG
2- 1500 KG
VEEHZ8 - N2200L
0.51

CarOnSale








DAB / ROCK FM
118 LEMONHEADS / MRS. ROBINSON





ROCK FM
10:07
MENU
Suchen...






WARTUNGSNACHWEIS








31.01.2019
AXD001081
VF3VEEHZ6JZ094196
PEUGEOT
SHZ0-N2200L
EXPERT TRAVELLER
225/55 R17 101W
DIESEL
WW.AHK LT.BOTG*TECHN.ZUL.GRS-MASSE D.ZUGKOMBINATION:MA
X.&900KG*DATUM EUR EMISSIONSKLASSE: 31.01.2019*





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Dach (Anderer Schaden): Konnte nicht bewertet werden



- Stoßstange hinten (Delle)



- Stoßstange hinten (Delle)



- Stoßstange hinten (Delle)



- Stoßstange hinten (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)