CarOnSale

Mercedes-Benz C 180 CGI

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 23*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2010	141.247km	156 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 180 CGI	KATEGORIE Limousine
FIN WDD2040491A434089	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 141.247km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 156 PS (115 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.796 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 116.384km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2010	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 182g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	⚠ 5 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	60 µm ⚠
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Karosserie: 4-türig
- Motor 1,8 Ltr. - 115 kW CGI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Ausstattung BlueEfficiency
- Drehzahlmesser
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Original Fahrzeug Farbe: PALLADIUMSILBER
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Start/Stop-Anlage
- Nebelscheinwerfer
- Außentemperaturanzeige
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Reiserechner
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Verglasung getönt
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Reifendruckwarner
- Tempomat
- Getriebe 6-Gang

Sonderausstattung

- Fußmatten Velours
- Spiegel-Paket
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Diebstahlschutz-Paket
- PRE-SAFE-System
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Audio-Navigationssystem Audio 50 APS
- Diebstahl-Warnanlage
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























DAIMLER AG
e1*2001/116*0431
WDD2040491A434089
1990 kg
3830 kg
945 kg
1- 1075 kg
2-
Mercedes-Benz
792
TYP: 204
PZ: 2
1.8 %
Made in Germany


CarOnSale





03.08.2010 1313 ABK00125 5
M1 AA
WDD2040491A434089 2
MERCEDES-BENZ
204
HOS9M0
OZAAA503
C 180 CGI
DAIMLER (D)
PZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
LIMOUSINE
715/2007*692/2008A
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
0001 3SA0 01796
F.17/F.21:2030 B.ANH.BETR.*7.2/8.2:1175 B.ANH.BETR.*WW.A
HK LT.EG7G*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 03.08.2010*
02 01 0115/05000
04721 1795
1447 01485
00075
162 001990 0019
00945 01075
00945 01075
73 03750 72
01800 0740 005
225/45 R17 91W
225/45 R17 91W
GRAU
e1*2001/116*0431*16
28.04.2010 K DU191


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Dach (Ausgeblichen/Matt)



- Dach (Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)