CarOnSale

BMW M40 d

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



03/2023	111.759km	LEISTUNG 340 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG M40 d [DE - SUV5 M40d Mild-Hybrid EU6d, xDrive, (Facelift) 2021 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBA25DN080N203406	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 111.759km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 340 PS (250 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 107.610km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 192g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	60 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	60 µm	Kotflügel vorne rechts	30 µm ⚠
Türe hinten links	70 µm	Türe hinten rechts	70 µm
Seitenteil hinten links	60 µm	Seitenteil hinten rechts	60 µm
Motorhaube	50 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	70 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Radio (BMW)
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- BMW Live Cockpit Plus
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fußmatten Velours
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Instrumententafel Sensatec
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kraftstofftank: vergrößert
- Licht- und Regensensor
- Modellpflege
- Nichtraucher-Paket
- Parkassistent-Paket
- Radstand 2864 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- Seitenairbag vorn
- Sport-Auspuffanlage M
- Sportsitze vorn
- Tagfahrlicht LED
- WLAN-Hotspot
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Ambiente-Beleuchtung
- Armauflage vorn
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fensterheber elektrisch
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu Rhombicle dunkel mit Akzentleiste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Mild-Hybrid 250 kW (Motor 3,0 Ltr. - 250 kW Diesel)
- Nebelscheinwerfer LED
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Start-Stop-Knopf
- Variable Sportlenkung
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem Business
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert)
- CD-Laufwerk
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Dynamische Bremsleuchte
- Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelschlussleuchte
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag hinten
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sportdifferential
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Antriebsart: xDrive (Allrad)

- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Amazon Alexa
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Ausstattungs-Paket: Connected Teaser
- Service-System: Remote Services
- Alarmanlage
- Rückfahrkamera
- Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
- Service-System: Concierge Services
- Multifunktion für Lenkrad
- Original Fahrzeug Farbe: CARBONSCHWARZ

Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Feinschliff
- Panoramadach (Glas)
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- BMW Live Cockpit Professional
- HiFi-Lautsprechersystem
- Innovations-Paket
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Außenspiegel heizbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca mit Dekorsteppung
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheinwerfer Laserlicht
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





























BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBA25DN080N203406

CAR ON SALE

CAR ON SALE











Service Historie
Service:
Am 31.03.2026, bei 107610 km
Service Partner: BMW 53551
OK Service:
Am 17.11.2025, bei 98788 km
Service Partner: BMW 53551
OK Service:
Am 02.06.2025, bei 92317 km
Service Partner: BMW 53551
OK Service:







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)