CarOnSale

Renault Fluence Dynamique

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2011	356.394km	106 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fluence Dynamique [DE - Lim4 1.5 dCi 110 FAP EU4, Dynamique, 2010 - 2012]	KATEGORIE Limousine
FIN VF1LZB60646438354	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 356.394km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 106 PS (78 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.461 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 229.682km	LETZTER SERVICE AM 09/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2011	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	200 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Ölverlust: am Ventildeckel, am Zylinderkopf; Beim Geräusch: Vibrieren;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Handbremse, fast keine Wirkung;
Kupplung	Beim Kupplungspedal: komm spät;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Auspuffblende verchromt
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Brillenhalter im Dachhimmel integriert
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Handschuhfach
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Luftdüsen im Fond
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,5 Ltr. - 78 kW dCi Diesel FAP
- Nebelscheinwerfer
- Nebelscheinwerfer mit Rahmen Chrom-Optik, matt
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Scheibenbremse hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Türgriffe außen verchromt
- Untersteuerungskontrolle (USC)
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Antischlupfregelung (ASR)
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Navigationssystem Carminat TomTom
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















13:59


CarOnSale

CarOnSale



13:59



KONTROLLNACHWEISE (2/6)


KONTROLLNACHWEISE (1/6)




042
Nächste
HU
Monat
Jahr
2028





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer, Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer, Blind, Anderer Schaden): Kein Licht




- Motorhaube (Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Spaltmaße ungenau)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer, Riss/Bruch)