CarOnSale

Mercedes-Benz GLB 220 d 4Matic

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 78*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2023	170.346km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLB 220 d 4Matic [DE - SUV5 GLB 220 d EU6d, 4Matic AMG Line, (Facelift) 2023 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1N4M1FB1PW328483	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 170.346km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 120.931km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 170g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
3 mm	3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	95 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Innenraum - Chemische ReinigungWitterungsbedingt keine korrekte Bewertung möglich weitere Schäden nicht ausschließbar

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket: Advanced Plus
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Easy-Entry Funktion
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Licht- und Sicht-Paket
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Modellpflege mit Code
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Off-Road-Pro Technik-Paket
- Radstand 2829 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Rücksitzlehne neigungsverstellbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Tempomat
- Touchpad (Mittelkonsole)
- USB-Anschluss im Fond
- Vorrüstung car sharing
- Keyless-Go-Paket
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Keyless Go Startanlage
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Ausstattungs-Paket USB Plus
- Laderaum-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Park-Paket
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED High Performance
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Digitales Instrumenten-Display
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Media-Display
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Sitzheizung vorn
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Sitz-Komfort-Paket
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Dachreling (Aluminium)
- Innenausstattung: Zierteile Carbon-Struktur
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Innenhimmel Stoff
- Fußmatten AMG
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)

- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Business
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Infotainment-Paket High-End
- Innenhimmel schwarz
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Metallic-Lackierung
- Multibeam LED
- Night-Paket
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Smartphone integriert
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Vorrüstung car sharing
- Konnektivität-Paket
- Vorrüstung Navigationsdienste
- Smartphone integriert
- Multifunktions-Telefonie
- Digitales Instrumenten-Display
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Media-Display
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Unterfahrschutz vorn und hinten (schwarz)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Kamerasystem 360 Grad

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
































Mercedes-Benz
Servicehistorie
Mercedes-Benz
Südstern - Bölle AG + Co KG
Georg-Fischer-Straße 55 - 57
Singen (Hohentwiel)
Datum
Laufleistung
Service
07.11.2025
120931 km
Service B
Mercedes-Benz
Südstern - Bölle AG + Co KG
Georg-Fischer-Straße 55-57
Singen (Hohentwiel)
Datum
Laufleistung
Service
25.04.2025
91321 km
Service A
Mercedes-Benz
Südstern - Bölle AG + Co KG
Georg-Fischer-Straße 55-57
Singen (Hohentwiel)
Datum
Laufleistung
Service
25.10.2024
62884 km
Service B
Mercedes-Benz
Südstern - Bölle AG + Co KG
Georg-Fischer-Straße 55-57
Singen (Hohentwiel)
Datum
Laufleistung
Service
26.04.2024
31661 km
Service A


Wagenheber


Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0323465054
8055917
GY503820


20.10.2021
MERCEDES-BENZ
GLB 220 D 4MATIC
Diesel
2143
1950


GY503820
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz AG
DE-70372 Stuttgart

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)