Citroen

CITROËN C5 AIRCROSS (10.2017->) SHINE PACK HYBRID HYBRID 165 KW (MOTOR 1,6 LTR. - 133 KW) 5-TÜRIG

VIN: VR7A4DGZSNL021841



Beschreibung

	Zulassungsdatum 29/04/2022	**Laufleistung** 37554 km
Farbe LACK GRAU ARTENSE/TYP AUSSENVERKLEIDUNG METALLIC-LACKIERUNG	**Jahr** 2019	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp SUV	**Hubraum** 1598	**Getriebe** Automatisch
Motortyp Plug-in-Hybrid	**Kraftstoff** Benzin	**Anzahl Gänge** 8
Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	**Max. Leistung** 165 KW	

Bewertungsdetails

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Felge / Hinten Links	Abgewetzt	Ersetzen





002	Felge / Vorne Rechts	Abgewetzt	Ersetzen





Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

003	Kotflügel / Vorne Links [1]	Keine	Akzeptabel
			
004	Tür / Vorne Links [2]	Keine	Akzeptabel
			
005	Tür / Hinten Links	Schlecht Repariert	Reparieren
			
006	Kotflügel / Hinten Links	Delle	Smart Repair
	 		
007	Tür / Hinten Rechts	Delle	Smart Repair
	 		

[1] Nachlackiert

[2] Nachlackiert

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [x] Bordmappe
- [x] Hutablage
- [ ] Laderaumabdeckung
- [ ] Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)
- [ ] Ersatzrad
- [ ] In-Car-Werkzeuge
- [ ] Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)
- [ ] Serviceheft
- [ ] Füllflasche Nothilfekit
- [ ] Kompressor Nothilfe
- [ ] Pannenset
- [ ] Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	MICHELIN	205 / 55 / 19 / Sommer	5 mm
Vorne Rechts	MICHELIN	205 / 55 / 19 / Sommer	5 mm
Hinten Links	MICHELIN	205 / 55 / 19 / Sommer	5 mm
Hinten Rechts	MICHELIN	205 / 55 / 19 / Sommer	5 mm

Kommentar

Fzg. Nass

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Bilder




Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum




Laufleistung



Navigation



Cable



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Sonstige



Sonstige



Felge / Hinten Links / Abgewetzt



Felge / Hinten Links / Abgewetzt



Felge / Hinten Links / Abgewetzt



Felge / Vorne Rechts / Abgewetzt



Felge / Vorne Rechts / Abgewetzt



Felge / Vorne Rechts / Abgewetzt



Kotflügel / Vorne Links / Keine



Tür / Vorne Links / Keine



Tür / Hinten Links / Schlecht Repariert



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.