CarOnSale

Mercedes-Benz 220/250/300 d AVANTGARDE EDITION lang

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 19*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2022	223.440km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 220/250/300 d AVANTGARDE EDITION lang [DE - Bs5 V 250 d EU6d, lang Avantgarde Edition, (Facelift) 2021 - 2024]	KATEGORIE Van
FIN W1V44781314142269	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 223.440km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 209.785km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 168g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben, Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
- Adaptives Bremslicht
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Anzeige für Waschwasserstand
- Armlehnen Fahrgastraum
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außentemperaturanzeige
- Avantgarde Edition
- Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lesespot
- BlueEfficiency-Paket
- Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum
- Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde Edition
- Einstiegsgriff hinten
- Einstiegsleisten mit Schriftzug Mercedes-Benz (beleuchtet)
- Einstiegsleuchten
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Feststellbremse elektrisch
- Feststeller Schiebetür (Aktiv)
- Haltegriffe im Fond
- Handschuhfach abschließbar
- Harnstofftank (AdBlue): 24 Ltr.
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckscheibe aufstellbar
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Intelligent Light System LED
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Karosserie/Aufbau: lang
- Kindersicherung
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste)
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Leuchtweitenregelung
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")
- Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITGRAU
- PKW-Zulassung
- PRE-SAFE-System
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Radstand 3200 mm
- Rückspiegel innen
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Spiegel-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach
- Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert
- Surround-System Burmester
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Vorbereitung Navigationssystem (für Multimediasystem MBUX)
- WLAN-Hotspot
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Zul. Gesamtgewicht 3,10 t
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebetür links elektrisch
- Schiebetür rechts elektrisch
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Lugano
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Mercedes-Benz Notrufsystem

- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Parktronic-System (PTS)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tagfahrlicht
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Gurtstraffer
- Komfort öffnen + schliessen mit Infrarot Fernbedienung
- Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre
- Partikelfilter
- Auflastung auf 3,1 t
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Kamerasystem 360 Grad
- Komfort-Klimaautomatik Thermotronik
- PTC Heater
- Sitzausstattung: Isofix-Kindersitz-System
- Heckleuchten LED
- Antriebsart: Heckantrieb
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung

★ Sonderausstattung

- AMG-Line
- Bremssattel mit Schriftzug (Mercedes-Benz)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fzg. ohne Sitze im Lade-/FG-Raum
- Kühlergrill schwarz lackiert
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung
- Verkleidung / Seitenschweller (AMG)
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB)
- Hold-Funktion
- Anhängelast 2500 kg
- Dachkantenspoiler AMG
- Fernbedienung für Zusatzheizung
- Innenausstattung: Zierteile Carbon-Optik
- Night-Paket
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Sitztiefenverstellung
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar
- Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Zusatzheizung (Warmwasser)
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff schwarz
- Frontschürze AMG
- Kraftstofftank: vergrößert
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sport-Pedalerie Aluminium gebürstet
- Dachreling
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Plus
- Sport-Fahrwerk

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*0457
W1V447813141422269
3100 kg
5600 kg
1- 1550 kg
2- 1550 kg


CarOnSale







STOP




21.07.2022	2222	ABL02154 0	2	1	140/4200		205
M1		AC	5140			1928	
W1V44781314142269		X	1863			2142	
MERCEDES-BENZ				100		-	
639/2			201	3100		3100	
KLU6L310NXX			1550	1550		-	
2GJVDX36BEXX			1550	1550		-	
			75	3150		70	
V-KLASSE			2500	750		6	-
MERCEDES-BENZ			245/45R 19 102Y XL				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			245/45R 19 102Y XL				
Kombilimousine			-				
715/2007*2018/1832AP			Grau			7	
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I			e1*2007/46*0457*33				
Diesel			25.04.2022		K	GM194955	
0002	36AP	1950					
ZU 18: MAX.5269*ZU 20: MAX.1954*F.1/F.2:+100 B.ANH.BETR.*AH							
K LT. EQTG*S.1:MAX. S-PL.*P.4: MIN.3800MIN-1*							

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Steinschlag)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Steinschlag)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)