CarOnSale

Land Rover Range Rover Evoque SE

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 93*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2017	140.174km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Land Rover	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Range Rover Evoque SE [DE - SUV5 2.0 TD4 EU6, SE Start/Stopp E-Capability, (Facelift) 2016 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SALVA2BN7JH268949	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 140.174km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 128.461km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 113g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	500 µm ⚠
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	-
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Land Rover Sound-System (80 Watt)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dach Wagenfarbe
- Dachspoilerlippe
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Farbdisplay (5 Zoll)
- Felgenschlösser
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Getränkehalter hinten
- Heckscheibe heizbar
- InControl Touch Infotainment-System (Farbdisplay)
- Infotainment mit Touchscreen
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Satin Brushed Aluminium
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopfstütze hinten mitte
- Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
- Kühlergrill Atlas / Brunel Finish
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lufteinlassblende Brunel Finish
- Mittelkonsole mit Ablagefachabdeckung
- Modellpflege
- Modellvariante CO2-optimiert (E-Capability)
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Td4 KAT
- Multifunktions-Touchscreen
- Park-Distance-Control hinten
- Park-Distance-Control vorn
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2660 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank (3 Sitzplätze)
- Rücksitze geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer H4
- Schriftzug in Silber (Atlas)
- Schutzleiste Heckklappe/-Deckel Brunel Finish
- Schwellerabdeckung / -verkleidung
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Brunel Finish
- Servolenkung elektrisch
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitze vorn elektr. verstellbar (8-fach)
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option)
- Teppich-Fußmatten
- Terrain-Response-System
- Traktionskontrolle
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- USB-Anschluss in Mittelkonsole
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- 8 Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Original Fahrzeug Farbe: SANTORINI BLACK

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Navigationssystem: InControl Touch
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Made by Land Rover
JAGUAR LAND ROVER LTD
e11*2007/46*0223
SALVA2BN7JH268949
2350 kg
4350 kg
1300 kg
1145 kg
LRC 1AG SANTORINI BLACK

CarOnSale

CarOnSale


MODE







Vorsicht beim Rangieren

12:32
400km







09.2017 1590 AEH00036 9 02 02 0110/04000 19
AC 04360 - 04465 1900 - -
VA2BN7JH268949 9 1605 - 1720 01835 - -
D ROVER - 00150 - -
0134 002350 002350
P2P 01300 01145 -
4 01300 01145 -
75 03000 71
GE ROVER EVOQUE 02000 0750 005 -
UAK LAND ROVER (GB) 225/65R17 106V
ÄNDERZ.PERS.BEF. 225/65R17 106V
BTLIMOUSINE -
/2007*2015/45W SCHWARZ 9
D6:W;PI/CI; M, N1 I E11*2007/46*0223*19
SEL 05.08.2017 K EV342796
0 36W0 01999
:AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 19.09.2017*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden)