CarOnSale

Renault Kadjar Life

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 03*** · Fahrzeug aufgenommen am 14.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2018	48.120km	131 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kadjar Life [DE - SUV5 1.2 TCe 130 EU6, Life ENERGY, 2015 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VF1RFE00759549490	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 48.120km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 46.825km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 127g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP	VORNE LINKS	VORNE RECHTS
Sommerreifen	5 mm	5 mm
FELGE	**HINTEN LINKS**	**HINTEN RECHTS**
Stahl (16 Zoll)	5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP	VORNE LINKS	VORNE RECHTS
Winterreifen	5 mm	5 mm
FELGE	**HINTEN LINKS**	**HINTEN RECHTS**
Stahl (16 Zoll)	5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Grau
- Fensterzierleisten verchromt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW TCE Energy
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2646 mm
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Unterfahrschutz hinten
- Unterfahrschutz vorn und hinten lackiert
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung elektronisch gesteuert

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























VF1RFE00759549480

KADJAR

CarOnSale










NACHWEISE (3/6)
VIN:
Datum:
Km-Stand:
Art der Arbeit:
Wartung
Kontrolle auf Korrosion:
OK
Nicht OK*
*siehe spezifische Seite
Stempel
böhme
KFZ-SERVICE | AUTOHANDEL
Rechnung-Nr.
Kommentare/Anmerkungen
ernlöd
6-10


Km-Stand:
Stempel
böhme
KFZ-SERVICE | AUTOHANDEL
Rechnung-Nr.


Renault KADJAR


RENAULT
EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
GUELTIG FUER VOLLSTAENDIGE FAHRZEUGE M1


KADJAR
RENAULT (F)
Pz.z.Pers.ber.a. 8 Spl
Kombilimousine
Benzin


DEKRA


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)