CarOnSale

Mercedes-Benz A 180 CDI / d BlueEfficiency

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2012	169.278km	109 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A 180 CDI / d BlueEfficiency [DE - LimS5 A 180 CDI / d EU5, BlueEfficiency, 2012 - 2015]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WDD1760121J017378	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 169.278km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 109 PS (80 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.461 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2012	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 101g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 4 mm Kratzer, Kerben	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	300 µm ⚠	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	320 µm ⚠	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	400 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;Fahrzeug Innenraum schimmelt und riecht stark danach

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Audio 5 CD (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Frontscheibe Verbundglas
- Innenhimmel Stoff
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Motor 1,5 Ltr. - 80 kW CDI KAT
- Reifendruckwarner
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Stoßfänger Wagenfarbe
- USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad mit Multifunktion
- Parameterlenkung
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre
- Original Fahrzeug Farbe: POLARSILBER
- Aktive Motorhaube
- Armauflage vorn mit Fach
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Feststellbremse elektrisch
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Metallic-Lackierung
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Feuerlöscher
- Nebelscheinwerfer
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Licht- und Sicht-Paket
- Sitzheizung vorn
- Scheibenwischer mit Regensensor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























DAIMLER AG
WDD17601210017378
1960 kg
3160 kg
1- 1020 kg
2- 940 kg
Made in Germany

CarOnSale

CarOnSale




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden, Delle)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Riss/Bruch)




- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Dach (Delle)




- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Steinschlag)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle, Rost)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Wassereintritt, Anderer Schaden, Diverse Schäden): Schimmel



- Innenraum (Wassereintritt, Anderer Schaden, Diverse Schäden): Schimmel



- Innenraum (Wassereintritt, Anderer Schaden, Diverse Schäden): Schimmel



- Innenraum (Wassereintritt, Anderer Schaden, Diverse Schäden): Schimmel



- Innenraum (Wassereintritt, Anderer Schaden, Diverse Schäden): Schimmel



- Innenraum (Wassereintritt, Anderer Schaden, Diverse Schäden): Schimmel



- Innenraum (Wassereintritt, Anderer Schaden, Diverse Schäden): Schimmel



- Innenraum (Wassereintritt, Anderer Schaden, Diverse Schäden): Schimmel



- Innenraum (Wassereintritt, Anderer Schaden, Diverse Schäden): Schimmel



- Innenraum (Wassereintritt, Anderer Schaden, Diverse Schäden): Schimmel



- Innenraum (Wassereintritt, Anderer Schaden, Diverse Schäden): Schimmel



- Innenraum (Wassereintritt, Anderer Schaden, Diverse Schäden): Schimmel