CarOnSale

Volvo XC70 Summum AWD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2013	252.727km	215 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volvo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG XC70 Summum AWD [DE - Kb5 D5 AWD EU5, Summum, (Facelift) 2013 - 2015]	KATEGORIE Kombi
FIN YV1BZ8256E1177625	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 252.727km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 215 PS (158 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.400 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 241.869km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2013	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 164g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**110 µm**	Beifahrertür	**130 µm**
Kotflügel vorne links	**110 µm**	Kotflügel vorne rechts	**105 µm**
Türe hinten links	**105 µm**	Türe hinten rechts	**120 µm**
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**115 µm**
Motorhaube	**60 µm**	Heckklappe	-
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Andere: Fehlermeldung ;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Elektrische Heckklappe fährt nicht komplett auf

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audio-Paket High Performance Multimedia
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachreling
- Design-Paket
- Digitale Instrumentierung
- Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC)
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Traktionskontrolle
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten schwarz
- Freisprechanlage Bluetooth
- Frontscheibe heizbar
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Geartronic (6-Stufen)
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Kotflügelverbreiterung
- Lendenwirbelstütze vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Lüfteranlage einfach
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 2,4 Ltr. - 158 kW Diesel KAT
- Navigationssystem inkl. DVD-Laufwerk (RTI)
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank 3-teilig
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Schutzzierleisten seitlich
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Sicherheitsgurte vorn automatisch höhenverstellbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Textilfussmatten
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzheizung
- Audiosystem: Radio mit DVD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion
- 8 Lautsprecher
- Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Schnittstelle
- Farbbildschirm, 7 Zoll
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Zentralverriegelung mit Komfortverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: CRYSTAL WHITE

Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Laderaum-Paket
- Reserverad als Notrad
- Sonderlackierung Crystal-Weiß Perleffekt
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Lenkrad (Leder, 1-farbig) 3-Speichen mit Multifunktion
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
- Türsicherungssystem hinten elektrisch
- Sitzlehne vorn rechts klappbar
- Befestigungssystem im Gepäckraum
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Cross Avenue
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Einparkhilfe hinten
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















YV1BZ8256E1177625


CarOnSale


CarOnSale






CRUISE





START STOP ENGINE

01 Service and maintenance
AUTO KÜHN
AUTO KÜHN

Service No.
Carried out
Type of service
AUTOZUBEHÖR PLESSE
BOSCH Service
Autopark


VOLVO
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
VOLVO
VOLVO Car Corporation

VOLVO
VOLVO


März 2027
(9) Ihr Prüfingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Kai Engelmann
(10) Entgelt für Fahrzeuguntersuchung - Rechnung
Entgelt Fahrzeuguntersuchung 102,00 EUR
Sonstige Serviceleistung 8,50 EUR
Endsumme netto: 92,86 EUR; 19% USt: 17,64 EUR
Endsumme 110,50 EUR


08.11.2013
M1
YV1BZ8256E1177625
VOLVO
BZ82
BZ8256
XC70
VOLVO (S)
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*630/2012J
EURO5J/EJ/CJ; M, W1.1
DIESEL
STUFE PM 5 AB TAG DER ERSTZULASSUNG*STUFE PM5,AB 08.11
.2013*


März 2027
27.10.2026
LANDKREIS VERDEN
D68VE8B8
Landkreis Heidekreis
Der Landrat
Zulassungsbehörde



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)