CarOnSale

Audi A4 Avant

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2024	9.587km	204 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 Avant [DE - Kb5 40 2.0 TFSI EU6e, S line, (Facelift) 2023 - 2024]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZF44RA106645	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 9.587km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2024	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 171g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	175 µm ⚠	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	360 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Einlieferer ist der zweite Fahrzeugschlüssel vorhanden.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling schwarz
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fensterzierleisten schwarz
- Funkschlüssel
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckdiffusor
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kraftstofftank: 54 Ltr.
- Leichtlaufreifen
- Licht- und Regensensor
- Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TFSI)
- Mild-Hybrid-Technologie
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Nichtraucher-Paket
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Sport-Fahrwerk
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- Tagfahrlicht LED
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Audi music interface
- Original Fahrzeug Farbe: DAYTONAGRAU

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Competition Edition
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Perleffekt-Lackierung
- Optik-Paket schwarz plus
- Dachkantenspoiler RS
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- Fußmatten Velours
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Business-Paket
- Interieur-Paket S line
- Scheinwerfer LED
- Dachreling schwarz
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Sitzheizung vorn
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Frontscheibe Klimakomfort / Akustikglas, heizbar
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Heckdiffusor
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Sportsitze vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUDI AG
e1*2001/116*0430
WAUZZZF44RA106645
2140 kg
3640 kg
1075 kg
1155 kg
Typ 8S
Auto-Union-Str. 1
DE-85057 Ingolstadt
Germany
042024
DMSA
3 5010

CarOnSale











Fahrweg kontrollieren!
Podgorica
Bologna
Belgrade
Milano
Ljubljana
Wien
München
Praha
Kraków
Warszawa
Berlin
Gdańsk
København






07.05.24 0588 BUX011977 2 01 150 /4475 235
M1 AC 4766 1847
WAUZZZF44RA106645 1 1446 1610
Audi – 80 –
B8 159 2140 2140
A2DMSAE1 1075 1155 –
FDZFD7CK003RT031E19S54WEB 1075 1155 –
EM1BLLB1 70 3750 68
A4 Avant 1500 750 5 –
AUDI 245/35 R19 93Y
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 245/35 R19 93Y
Kombilimousine –
715/2007*2023/443EA 7/-
EURO6:WLTP;EA;PI/CI;M,N1,N2 e1*2001/116*0430*95
Hybr.Benzin/E 21.12.23 K HB060059
0008 36EA 1984
7.2/8.2:+80 b.Anhängebetrieb*0.1:1700 bis 8% Steig.*te chn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:3640kg*ww.AHK lt.EG TG*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)