CarOnSale

Skoda Octavia Laurin & Klement

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2013	406.373km	140 PS	Diesel	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Octavia Laurin & Klement [DE - Kb5 2.0 TDI EU5, L & K DPF, 2010 - 2013]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBFE61Z8D2105892	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 406.373km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 377.007km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2013	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	230 µm ⚠	Beifahrertür	280 µm ⚠
Kotflügel vorne links	215 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	215 µm ⚠
Türe hinten links	215 µm ⚠	Türe hinten rechts	230 µm ⚠
Seitenteil hinten links	230 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	230 µm ⚠
Motorhaube	230 µm ⚠	Heckklappe	230 µm ⚠
Dach	225 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Zweimassenschwungrad: klappern;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fzg. hat 3 Servicehefte,

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Licht & Design
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumboden variabel
- Lenkrad mit Multifunktion
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI DPF
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Kurvenlicht
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Außentemperaturanzeige
- Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fensterheber elektrisch hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Multifunktionsanzeige
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Doppelendrohr
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopfstützen vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert (Jumbo-Box)
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sondermodell Laurin & Klement
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Xenon-Scheinwerfer
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Maxi-DOT Display
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Columbus
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
- Lenkrad mit Multifunktion
- Dachreling silber
- Perleffekt-Lackierung
- Sitzheizung hinten
- Triebwerkunterschutz
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz
- Schlechtwege-Paket
- Skisack

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















ŠKODA AUTO a.s.
e11*2001/116*0230
TMBFE61Z8D2105892
2010 kg
3510 kg
1- 1050 kg
2- 1010 kg

CarOnSale

CarOnSale






RADIO
MEDIA
PHONE
TONE
MAP
NAV
TMC
SETUP
Navigation
11:55
Extras







OPS - Optisches Parksystem
Fahrweg kontrollieren!



Motoröle
made in
Germany
LIQUI
MOLY










Údaje o vozidle
TMBFE61Z8D2105892
1Z5435 OCT.COM CR
NFP LF9R-1Z1Z CS 103kW CFHC












Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Rost, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)