CarOnSale

Mercedes-Benz E 200

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2020	78.877km	197 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 200 [DE - Kb5 E 200 EU6d-T, Avantgarde, 2019 - 2020]	KATEGORIE Kombi
FIN W1K2132801A831530	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 78.877km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 197 PS (145 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 63.168km	LETZTER SERVICE AM 08/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 146g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Rost	⚠ 3 mm Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	265 µm ⚠	Beifahrertür	155 µm ⚠
Kotflügel vorne links	335 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	830 µm ⚠
Türe hinten links	295 µm ⚠	Türe hinten rechts	155 µm ⚠
Seitenteil hinten links	1695 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	150 µm ⚠
Motorhaube	430 µm ⚠	Heckklappe	90 µm ⚠
Dach	150 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Andere: Tacho: Backup Batterie Störung ;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

ESP leuchtet

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt; Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Elektromotor 10 kW (Hybridantrieb)
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Scheinwerfer LED High Performance
- Servolenkung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- PRE-SAFE-System
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Lenkrad mit Multifunktion
- Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- KeyFree-Startsystem
- Kopf-Airbag-System vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Karosserie: 5-türig
- Mild-Hybrid 155 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Dachreling (Aluminium)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Heckleuchten LED
- Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Bereifung mit Notlaufsystem
- Fußmatten Velours
- Innenhimmel schwarz
- Park-Paket
- Smartphone integriert
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Ambiente-Beleuchtung
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Kraftstofftank: vergrößert
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Spiegel-Paket
- Zeituhr (Analog)
- Metallic-Lackierung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Media-Display
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Avantgarde Interieur
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Mittelkonsole Edelholz Esche, schwarz
- Sitz-Komfort-Paket
- Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Mercedes-Benz
MERCEDES-BENZ AG
W1K2132801A831530
2475 kg
4675 kg
1- 1090 kg
2- 1385 kg
Made in Germany

CarOnSale



CarOnSale




Hinten






STOP


s Service Booklet
Zeigen
Alle Jahre
hster Service: Verspätet (seit 419 Tagen)
Typ
Laufleistung
024
Service B
63.168 km
023
Service A
42.970 km
022
Service B
31.901 km
021
Service A
17.535 km


Erstzulassung
29.05.2020
FIN
W1K2132801A831530
Nächster Service
08.2025
88168 km
Servicebericht 4
Mercedes-Benz
Südstern - Bölle AG + Co.KG
Dürrheimer Straße 12
Donaueschingen
Datum
29.08.2024
Rep.-Auftr.-Nr.
121481
Laufleistung
63168 km
Durchgeführter Service
Service
Service B
Werkstattcode
606
Restlaufzeit
-77 Tage
Restlaufstrecke
4800 km
Zusatzarbeiten
Service B mit Plus-Paket durchführen
Zusatz zum Service: Staubfilter erneuern
Ölqualität/Viskosität
Beschreibung
Motor Öl
Ölqualität
229.52
Viskosität
Bis zum nächsten fälligen Service
Mercedes-Benz Mobilo
Garantie gegen Durchrostung
Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG
Eingehalten




Prüfstff. DJK10af (2015 D Stuttgart)
nächste HU fällig Mai 2027
Hinweise:
Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
Die nächste Hauptuntersuchung ist
Ihr Prüfingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Friedrich-Wilhelm Klink
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.


29.05.2020
2222
AEQ000829
M1
AC
WIK2132801A831530
X
MERCEDES-BENZ
R1ES
U28KT0
CZAA050C
E 200
MERCEDES-BENZ
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;DG;PI/CI;M;N1 I
Hybr.Benzin/E
0008
36DG
1991
P 4: 5500-6100*7 2/6.2:+120 B.ANH.BETR.*IZ IST BEI WERKSSEIT
IG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABILSYST.F.ANH.BETR.F
TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VO Z.9.ADSN VO Z.STVO AUSGESTATTE
T*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch)