CarOnSale

Renault Express Extra

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



12/2021	109.144km	LEISTUNG 95 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Express Extra [DE - Ka4 1.5 BLUE dCi 95 FAP EU6d-T, Extra, 2021 - 2021]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN VF1RJK00467742979	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 109.144km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 95 PS (70 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.461 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 135g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 3 mm Verformung, Ungleichmäßig abgefahren
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**125 µm**	Beifahrertür	**125 µm**
Kotflügel vorne links	**125 µm**	Kotflügel vorne rechts	**130 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**120 µm**
Seitenteil hinten links	**130 µm**	Seitenteil hinten rechts	**140 µm**
Motorhaube	**115 µm**	Heckklappe	**130 µm**
Dach	**130 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fensterheber Fahrerseite ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablagegalerie
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Getriebe 6-Gang
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Kombiinstrument analog
- Kunststoffboden im Koffer-/Laderaum
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Lichtwarnsummer
- Motor 1,5 Ltr. - 70 kW BLUE dCi Diesel FAP
- Radstand 2812 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schaltpunktanzeige
- Schiebetür rechts ohne Fenster
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Tagfahrlicht LED
- Trommelbremse hinten
- Türgriffe außen schwarz
- Verzurrösen im Koffer-/Laderaumboden
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe hinten
- Handschuhfach
- Holzboden Laderaum
- LED-Beleuchtung im Laderaum
- Multimedia-System Easy Link (Touchscreen 8")
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Seitenwände Holzfaser, hoch
- Handschuhfach beleuchtet
- Radioempfang digital (DAB+)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- USB-Anschluss
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Touchscreen (8,0 Zoll)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























13°
Presets
15:15
Telefon
Verbinden
N-JOY
N-JOY
Lose Yourself - EMINEM
09-11-2024
15:15
Quellen
Benutzer 3
Bearbeiten



RENAULT S.A.S.
VF1RJK00467742979








Classic Tankstelle






RENAULT


Ohne festgestellte Mängel
Zugeteilt
12.2027


17.12.2021
3333
BNU000103
N1
BB
VF1RJK00467742979
RENAULT
RJK
FD0
AB6TA13C2130
EXPRESS
RENAULT (F)
F2.2.GD.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*2018/1832CH
EURO6;WLTP;CH;PI/CI; N1 II
Diesel
0002
36CH
1461
ww.AHK II, EGTG*
70/4000
163
4593-4393
1775-1775
1805-1843
1379-1476
75
135
2002
2002
980
1120
980
1120
76
2813
70
1200
685
2
185/65 R15 88T A C1
185/65 R15 88T A C1
e2*2007/46*0717*03
28.06.2021
K
GX345426
UNGÜLTIG



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Verformung, Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Verformung, Ungleichmäßig abgefahren)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch, Brandloch)



- Innenraum (Riss/Bruch, Brandloch)



- Innenraum (Riss/Bruch, Brandloch)



- Innenraum (Riss/Bruch, Brandloch)



- Innenraum (Riss/Bruch, Brandloch)



- Innenraum (Riss/Bruch, Brandloch)



- Innenraum (Ohne Funktion)