
CarOnSale

Renault Zoe Life

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 90*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2019	Unbekannt km	72 PS	Elektrisch	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Zoe Life [DE - LimS5 R110, Life LIMITED (Miet-Batterie), 2018 - 2019]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF1AG000962521360	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO Unbekannt km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 72 PS (53 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

BATTERIEKAPAZITÄT	LADEZEIT - SCHNELL	LADEZEIT - NORMAL
41,0 kWh	4,5 h	15,0 h

BATTERIESPANNUNG
230 V

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP	FELGE
Winterreifen	Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
–	–

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
2 mm	2 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	215 µm ⚠	Beifahrertür	190 µm ⚠
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	190 µm ⚠	Türe hinten rechts	210 µm ⚠
Seitenteil hinten links	200 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	220 µm ⚠
Motorhaube	200 µm ⚠	Heckklappe	210 µm ⚠
Dach	200 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Prüfung nicht möglich;
Lenkung	• Prüfung nicht möglich;
Batterie	• Andere: Hochvoltbatterie Spannungsfrei ;
Klimaanlage	• Prüfung nicht möglich;
Differential	• Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fahrzeug ist Spannungsfrei geschalten keine elektrischen Komponenten prüfbar, Kofferraum lässt sich nicht öffnen

Verschleißteile

Bremsanlage	• Prüfung nicht möglich;
Kupplung	• Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	• Andere: Rad vorne rechts weist einen Sturz-/Spurversatz nach außen auf, obwohl das Lenkrad in Geradeausstellung steht.;

Serienausstattung


- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem R-Link Evolution mit Touchscreen und Carminat TomTom
- Audiosystem 3D Sound by Arkamys
- Ausstattungs-Paket: LIMITED
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel schwarz
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Comfort-Paket
- Easy-Paket
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektromotor 80 kW (cont. 53 kW)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrzeug mit HV-Miet-Batterie
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Fzg. mit größerer Reichweite
- Geräuschsimulator (Außensound)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- HV-Batterie 41 kWh
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik mit Luftfeuchtigkeits- und Sonnenstandssensor
- Lackierung Arktis-Weiß
- Ladekabel mit Typ2/Typ2 (Mode 3)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Mittelkonsole
- Notladekabel (EVSE)
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Rücksitzbank klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Untersteuerungskontrolle (USC)
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Wegfahrsperre
- Radioempfang digital (DAB+)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Licht- und Regensensor
- Einparkhilfe hinten
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















VF1AG000962521360


CarOnSale




RENAULT
Renault ZOE

21.02.2019
M1 3333 BIA00003 6
AB
VF1AG000962521360
RENAULT
AG
0V0Y
MFLEA0100000
ZOE
RENAULT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*2017/1347AX
2017/1151;WLTP;reine Elektroltz
Elektro
0004 30AX
P,Z,53KW/30MIN,MAX.80KW"BATTERIEKAPAZITÄT 41 KWH"DATUMZUR E
MISSIONSKLASSE: 21.02.2019*
2 1 53/-
4085 135
1562 - 1730
1575 - 1604
1120 1954
1120 1040
1040
68
5
195/55R16 (91)Q
195/55R16 (91)Q
Weiß 0
e2*2007/46*0251*13
05.10.2018
K FG235274

FG235274

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden, Riss/Bruch): Fehlt



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden, Riss/Bruch): Fehlt



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden, Riss/Bruch): Fehlt



- Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Fehlt



- Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Fehlt



- Motorhaube (Kratzer, Verformung)



- Motorhaube (Kratzer, Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Riss/Bruch)



- Heckklappe (Verformung, Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Hochholt Stecker gezogen



- Innenraum (Anderer Schaden): Fahrzeugteile liegen in Kofferraum