CarOnSale

Ford Kuga Cool & Connect

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



06/2018	144.298km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG	KATEGORIE
Ford	Kuga Cool & Connect [DE - SUV5 1.5 EcoBoost EU6, Cool&Connect 4x2 Start/Stopp, (Facelift) 2017 - 2018]	Geländewagen
FIN	**KENNZEICHEN**	**LAUFLEISTUNG LAUT TACHO**
WF0AXXWPMAHD11083	-	144.298km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN	**POLSTER**	**LEISTUNG**
08/2027 / Nicht Vorhanden	Stoff	150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF	**ANZAHL SCHLÜSSEL**	**SERVICEHEFT**
Benzin	2	Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT	**HUBRAUM**	**BORDMAPPE**
Nein	1.498 ccm	liegt vor
LETZTER SERVICE	**LETZTER SERVICE AM**	**EMISSIONSKLASSE**
68.003km	01/2022	Euro 6b
SITZE	**TÜREN**	**GETRIEBE-TYP**
5	4/5	Schaltgetriebe
06/2018	**FARBE**	**GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER**
	Weiß	3
IMPORTFAHRZEUG	**COC DOKUMENTE VORHANDEN**	**LAND DER LETZTEN ZULASSUNG**
Kein Reimportfahrzeug	Nein	Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG	**CO2-EMISSIONEN**	**KRAFTSTOFFVERBRAUCH**
Keine	145g/km (NEFZ)	6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	175 µm ⚠
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	155 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	170 µm ⚠
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	155 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Chromeinfassung Seitenscheiben
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Easy-Driver-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fußraumleuchte vorn
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill silber
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW EcoBoost KAT
- Original Fahrzeug Farbe: Frost-Weiß
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2690 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz
- Unterfahrschutz hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachreling (Aluminium)
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Verglasung getönt
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Sportsitze vorn
- AUX-IN-Anschluss
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Bordcomputer
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag hinten
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Parkpilotsystem hinten
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Power KeyFree-Startfunktion
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Servolenkung elektrisch

Sonderausstattung

- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Fußmatten Teppich
- Dachreling (Aluminium)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Lenkrad heizbar
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn
- Design-Paket 2
- Sonderlackierung Frost-Weiß
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WF0AXXWPMAHD11083

CAR ON SALE

CAR ON SALE



Ford









FORD KUGA Betriebsanleitung

26.06.2018 8566 AJH00018 0
M1 AF
WF0AXXWPMAHD11083 0
FORD
DMJ
M8MC1AX
5TN8ZB00P1C
KUGA
FORD (D)
PZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
MEHRZWECKFAHRZEUG
715/2007+2016/646W
EURO6;WLTP1/C1; M, N1 I
BENZIN
0001 36W0 1498
F.17F.21 +100 KG B. ANHÄNGEBETRIEB*MW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR
EMISSIONSKLASSE: 26.06.2018*
WEIG
e13*2001/116*0109*46
30.08.2017 K NK317229
235/45 R19 99 V
235/45 R19 99 V


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)