CarOnSale

Mazda 6 Sports-Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.09.2026



12/2019	122.026km	LEISTUNG 194 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 6 Sports-Line [DE - Kb5 2.5 SKYACTIV-G 194 EU6d-T, Sports-Line, (Facelift 2) 2018 - 2021]	KATEGORIE Kombi
FIN JMZGL69M801706815	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 122.026km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 194 PS (143 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.488 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 116.665km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 156g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	⚠ 5 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

3. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**80 µm**	Beifahrertür	**90 µm**
Kotflügel vorne links	**80 µm**	Kotflügel vorne rechts	**90 µm**
Türe hinten links	**120 µm**	Türe hinten rechts	**70 µm**
Seitenteil hinten links	**90 µm**	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	**80 µm**	Heckklappe	**60 µm**
Dach	**120 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fahrzeug ist Tiefergelegt, Original Federn sind im Fahrzeug

ZUSATZINFORMATIONEN

Sommer/Winterbereifung auf Alu

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 11 Lautsprecher
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Erweiterte Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Handschuhfach beleuchtet
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad heizbar
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Motor 2,5 Ltr. - 143 kW KAT
- Parkbremse elektrisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar
- Sprachsteuerung, erweiterter Umfang
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Rücksitz-Klappsystem (Karakuri-System)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Multi-Info-Display
- TFT-Farbdisplay
- USB-Schnittstelle
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR)
- Gurtstraffer vorn
- Klimaautomatik 2-Zonen
- 3. Bremsleuchte
- Bremsenergierückgewinnung i-ELOOP
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Multi-Commander
- Radioempfang digital (DAB)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Social Media Integration (Onlinedienste / Apps)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Multimediabuchse AUX-IN
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Pre-Crash-System
- Airbag Fahrerseite
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion Plus, rückwärts (SCBS R)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrmodusschalter (Mi-Drive)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Ausstattungs-Paket: I-Activesense
- Dachantenne
- Gepäcksicherungsnetz
- Internetbasierende Dienste
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Modellpflege (2)
- Original Fahrzeug Farbe: MACHINE GREY
- Reifen-Reparaturkit
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sound-System BOSE
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Colorverglasung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Sitzheizung vorn
- Head-up-Display Advanced
- Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
- USB-Anschluss hinten
- Airbag Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Automatic Speed Limiter, ASL)
- Kamerasystem 360°
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)

- Log-in-System
- Rückfahrkamera
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Dynamisches Kurvenlicht (AFS)
- Matrix-LED-Scheinwerfer inkl. Fernlichtassistent mit adaptiver Lichtverteilung (ALH)
- Tagfahrlicht LED
- Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer LED
- Antriebsart: Frontantrieb
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start-Stop-Knopf
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- LED-Lichtsignatur
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (ALH)
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)

Sonderausstattung

- Armaturentafel mit Holzdekor
- Frontgrill titangrau
- Innenspiegel rahmenlos
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
- Sitzheizung hinten
- Ausstattungs-Paket: Sportline Plus
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Metallic-Lackierung
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Dachhimmel schwarz
- Innenbeleuchtung LED
- Memoryfunktion für Sitz vorn links
- Sitze vorn klimatisiert

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Unterhaltung
09:58
FM
AM
DAB
aha
Stitcher
Bluetooth


CarOnSale









Navigation
09:59











Kraftfahrt-Bundesamt






20.12.2019 7118 AHK00004 X
M1 AC
JMZGL69M801706815 3
MAZDA
GH
69M
66W00
MAZDA6
MAZDA (J)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6.WLTP;DG,PWCI, M, N1 I
Benzin
0001 36DG 2488
O.1; 1700 BIS 8% STEIG.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 20.12.20
19*
2 1 143/6000
4800-4895 1840 223
1475-1480 1480 1502
75
172 2113 2113
1092 1121
1092 1121
80 3750 67
1500 680 5
225/45R19 92W
225/45R19 92W
Grau 7
e1*2001/116*0448*34
15.03.2019 K FP272548


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)




- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)