CarOnSale

SEAT Arona

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 61*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2019	101.084km	150 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER SEAT	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Arona	KATEGORIE Geländewagen
FIN VSSZZZKJZKR203252	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 101.084km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 93.142km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 132g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	155 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	155 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Armaturentafel Leder-Optik
- Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- Außenspiegel Dachfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachhimmel schwarz
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Klima-Komfort-Paket
- Kofferraumbeleuchtung
- Kombiinstrument digital (8 Zoll)
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE CANDY
- Radstand 2566 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Stoßfänger FR-Design
- Türgriffe außen lackiert
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Sportsitze vorn
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Bordcomputer
- SEAT Media-System Touch Colour
- Sprachsteuerungs-System
- USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss (CUP-Eingang)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Tagfahrlicht LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung

Sonderausstattung

- 6 Lautsprecher
- Radioempfang digital (DAB+)
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Ablage-Paket
- Reserverad als Notrad
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem
- Sonderlackierung Weiß
- Mittelarmlehne vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























SEAT, S.A.
e9*2007/46*3134
VSSZZZKJZKR203252
1700 kg
2900 kg
1- 800 kg
2- 860 kg
TypKJ

CarOnSale


ParkPilot
ZURÜCK
RADIO
MEDIA
PHONE
Fahrweg kontrollieren!







KE053349
EC - Certificate of Conformity

14.08.2019	7593	ANR000418	2	1	110/5000	207
M1	AB		4138-4246		1780-1780	
VSSZZZKJZKR203252		B	1552-1552		1224-1224	
SEAT			-	55	-	
KJ			132	1700	1700	
XDADA			900	850	-	
FM6SFM62S0327CP4A1BA			900	850	-	
-			79	3750	69	
ARONA			1200	610	5	-
SEAT (E)			215/45R18 89V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/45R18 89V			
Schrägheck-limousine			-			
715/2007+2017/1347AG			Weiß		0	
EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1 I			e9*2007/46*3134*18			
Benzin			23.04.2019	K	FK249995	
0001	36AG	1498	-			

7.2/8.2:+25 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUG
KOMBINATION:2900KG*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSK
LASSE: 14.08.2019*ZU 15.1/2: AUF FELGE 7JX18,ET47/B*CO
W-NEFZ-WERT=112***



KE053349

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)