CarOnSale

Mercedes-Benz EQE 300

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 96*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



09/2023	145.996km	LEISTUNG 148 PS	KRAFTSTOFF Elektrisch	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG EQE 300	KATEGORIE Limousine
FIN W1KEG1BB1RF043509	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 145.996km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 148 PS (109 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 120.545km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2023	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

BATTERIEKAPAZITÄT	LADEZEIT - SCHNELL	LADEZEIT - NORMAL
89,0 kWh	0,5 h	9,2 h

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Reifenschäden: Verschrammt; Ein Reifen beschädigt

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	175 µm ⚠
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	95 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	730 µm ⚠
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Nur ein Ladekabel;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Aufladesystem Gleichstrom (DC)
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Electric Art
- Digitales Instrumenten-Display
- Display-Paket
- Elektric-Art Interieur
- Elektromotor 180 kW (cont. 109 kW)
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- HV-Batterie 89 kWh
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Premium
- Infotainment-System: Remote Services Premium
- Innenausstattung: Zierteile Feinstruktur-Optik
- Innenhimmel schwarz
- Innenraumlicht-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Komfortsitze vorn
- Kommunikationsmodul Ramses (5G)
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Ladekabel mit Industriestecker
- Ladekabel mit Schukostecker
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Mittelkonsole schwarz hochglänzend
- Multimediasystem MBUX (Connect 20 MID)
- Original Fahrzeug Farbe: HIGHTECH SILBER
- PRE-SAFE-System
- Park-Paket
- Radstand 3120 mm
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Vorrüstung Multimediasystem MBUX Entertainment Plus
- Vorrüstung car sharing
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Metallic-Lackierung
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (40:20:40)
- Sitzheizung vorn
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Zentral-Display (OLED)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer LED High Performance
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung (Plus) mit direkter Lichtlinie
- Ausstattungs-Paket: Advanced Plus
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Assistenz-Paket
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Memory-Paket
- Stau-/Ablagefach unter Mittelkonsole
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Ausstattungs-Paket: Advanced
- Fernschließung Heckdeckel
- Smartphone integriert
- Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Keyless-Go-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















CarOnSale






MERCEDES-BENZ AG
W1KEG1BB1RF043509
2895 kg
3720 kg
1345 kg
1600 kg

CarOnSale



Kameraansichten
Parkassistenz
Kamerabild hinten. Gesamtes Umfeld beachten!
HIGH
HIGH
AUTO
Klima-Menü
A/C






M 1 2 3









CarOnSale

