CarOnSale

Audi A3

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 66*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



12/2005	230.215km	LEISTUNG 102 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A3	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ8P86A102889	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 230.215km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 219.620km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2005	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 175g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	230 µm ⚠
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	260 µm ⚠
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Attraction
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel konvex, rechts
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen matt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkgetriebe - Generation II
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,6 Ltr. - 75 kW
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Modul
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: SILBERSEE/LICHTSILBER

Sonderausstattung

- Audiosystem chorus (Radio/Cassette, 8 Lautsprecher)
- Außentemperaturanzeige
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Klimaautomatik
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer integriert
- Raucher-Paket
- Reserverad als Notrad
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Aktiv-Lautsprecher

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























AUDI AG


CarOnSale








Service-Nachweis
KFZ-TECHNIK BILGIN
Meisterbetrieb für PKW u. LKW
Ludwellerstr. 61-63
66333 Völklingen-Geislautern
Tel.: 06898 299203



Service-Nachweis
07.01.2026
216884
KFZ-TECHNIK BILGIN
Meisterbetrieb für PKW u. LKW
Ludwellerstr. 61-63
66333 Völklingen-Geislautern
Tel.: 06898 299203



Service-Nachweis
209123



Service-Nachweis
21.04.23
184.481
Autohaus WÖLL
VW-Partner
Rheinstraße 12
56368 Katzenelnbogen


Service-Nachweis
22.03.2021
161.108
40065



Service-Nachweis
28.03.2019
139673
Autohaus WÖLL
VW-Partner
Rheinstraße 12
56368 Katzenelnbogen


Service-Nachweis
21.03.19
139673
03.21
Autohaus WÖLL
VW-Partner
Rheinstraße 12


Service-Nachweis
25.10.2016
127508
046875-03
10.2018
157000



17.10.14
96102
111342-00


Nachweise
Service-Nachweis
24.10.2013
176851-00


Service-Nachweis
28.04.2008
9558
635124
Mobilitätsgarantie
bis 27.04.2011


05.09.2007
5800
607846
04.0909




02.12.2005
0588
ADS00035 9
M1
AB
WAUZZZ8P86A102889
1
AUDI
8P
LBSEF1
FM5AF006R8P60T40GGN
AUDI A3, S3
AUDI
Fz.z Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl.mousine
70/220/EWG*2003/76B/EG
EURO 4
Benzin
0001
0462
1595
F 1/F 2:1875 B ANHÄNGEBETRIEB*O 1:1500 BIS 8% STEIG.*WW AH
K LT EGTG*
2
1
75/5600
4286-4381
1406-1423
1765-1765
1320-1500
75
175
1805
1805
960
1005
960
1005
85
4200
70
1200
660
5
205/55 R16 91H
205/55 R16 91H
Geib
1
a1*2001/116*0217*11
28.09.2005
K
HH623564



Durchgeführt wurde:
ja
nein
Ölwechsel
Inspektions Service
LongLife Service
Datum:
km-Stand:
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung
Nächster Service:
Nach Anzeige von Service im Kombiinstrument
Service durchgeführt
Zusatzarbeiten - Wechsel von:
Luftfilterinsatz
Zündkerzen
Kraftstofffilter
Staub- und Pollenfilterinsatz
Öl des multitronic®-Getriebes
Öl der Haldex-Kupplung
Öl und Ölfilter des Direktschaltgetriebes
Bremsflüssigkeit
Zahnriemen
Mobilitätsgarantie
40 148 km
28.10.2010
142 / 47473
ECHERT
Stempel des Audi Betriebes

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden, Rost)



- Schweller links (Verformung)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Wassereintritt)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Brandloch)