CarOnSale

Mercedes-Benz C 200 CGI

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2016	48.729km	184 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 200 CGI [DE - Lim4 C 200 EU6, Avantgarde, 2014 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN WDD2050421R122161	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 48.729km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 46.038km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 131g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	425 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außentemperaturanzeige
- Feststellbremse elektrisch
- Karosserie: 4-türig
- Reiserechner
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Lenkrad (Leder)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Aktive Motorhaube
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW CGI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tempomat
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Innenhimmel Stoff
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Wegfahrsperre
- Tagfahrlicht LED


Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Avantgarde Interieur
- Infotainment-System: Remote Online
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Innenhimmel Stoff
- Innenraumlicht-Paket
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Park-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitz-Komfort-Paket
- Spiegel-Paket
- Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Zeituhr (Analog)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad)
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Intelligent Light System LED
- Komfort Direktlenkung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















DAIMLER AG
e1*2001/116*0431
WDD2050421R122161
2030 kg
3895 kg
965 kg
1095 kg
Mercedes-Benz
Made in South Africa


CarOnSale
















Kleinpönnaer Anger 6, 04.11.2025
(4) km-St. 46033
(5) Fz-Kl. M1 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau AA Limousine
Herst. 1313 Daimler (D)
Typ DZE 204
Var. 01129 R034P0
Vers. NZAAB522
zGM 2030 kg
EG 19.10.2016
Dat.letzt.HU 10/2023
Prüfort-Nr. 0210010464
Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
nächste HU fällig November 2027


19.10.2016 1313 DZE011291
M1 AA
WDD2050421R122161 0
Mercedes-Benz
204
R034P0
NZAAB522
C 200
Daimler (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Limousine
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36W0 1991
2 01 135 /5500 235
4756 1839
1461 1455
131 2030 2030
965 1095
965 1095
79 3750 72
1800 730 5
225/40 R19 93Y XL
245/35 R19 93Y XL
SCHWARZ 9/
e1*2001/116*0431*38
19.02.15 K ER637742
F.1/F.2:2095 b.Anh.Betr.*7.2/8.2:1195 b.Anh.Betr_*ww.A
HK lt.EGTG*Fz ist bei werksseitig montiert.AHK u_ESP m
.spez.fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Tempo 100 km/h g
em.5.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.StVO ausgestattet*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)