CarOnSale

Land Rover Freelander SE TD4

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2014	220.296km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Land Rover	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Freelander SE TD4 [AT - SUV5 2.2 TD4 DPF EU5, SE, (Facelift) 2012 - 2014]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SALFA2DC4EH398418	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 220.296km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.179 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 218.123km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 165g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	145 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 9 Lautsprecher
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Modellpflege
- Radstand 2660 mm
- Sicht-Paket
- Terrain-Response-System
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bordcomputer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Park-Distance-Control hinten
- Traktionskontrolle
- Rußpartikelfilter
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Innenausstattung: Metallic
- Kopfstütze hinten mitte
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Motor 2,2 Ltr. - 110 kW Td4 KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Felgenschlösser
- Innenausstattung: Metallic (Black Element)
- Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
- Modelljahr 2013
- Original Fahrzeug Farbe: Napoli Leather - Ebony Black
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Stoßfänger vorn Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Audiosystem: Meridian Sound-System (Farbdisplay, 380 Watt, 10 Lautsprecher, Subwoofer)
- Alarmanlage
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel)
- Nebelscheinwerfer
- Getriebe 6-Gang

Sonderausstattung

- Mittelarmlehne hinten
- Frontscheibe heizbar
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Sitzheizung vorn
- Rückfahrkamera
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Metallic-Lackierung
- Leder-Paket
- Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht
- Dachspoiler
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Klimaautomatik 2-Zonen

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















JAGUAR LAND ROVER LTD
SALFA2DC4EH398416
LRC 820 SANTORINI BLACK

CarOnSale









15:59
Audio aus
HAUDFELDSTRASSE, H...









Servicenachweis
Servicenachweis

FREELANDER 2
FREELANDER 2

LAND ROVER


31
26
3
9
30
27
4
8
29
28
5
6




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Delle, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)