Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen T-Roc Life

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZA1ZNV176857
Kilometerstand: 19.110 km
Erstzulassung: 26.07.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1






































VOLKSWAGEN AG
WVGZZZA1ZNV176857
1800 kg
3100 kg
0650 kg
0920 kg




15:58
NW
13.0°C
km/h
0
Zielführung ist nicht aktiv.
Ab Start
19110km
70km


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
WVGZZZA1ZNV176857
Inspektion in 23500 km oder 540 Tagen
Ölwechsel-Service in 14700 km oder 324 Tagen
NAV
APP
CAR
MENU


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
15:58














Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen T-Roc Life

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZA1ZNV176857
Kilometerstand: 19.110 km
Erstzulassung: 26.07.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1



Lenkrad, Kratzer, Gebrauchsspur



Lenkrad, Kratzer, Gebrauchsspur



Stoßfänger hinten - auslegen & polieren

Händlerfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
Volkswagen	T-Roc Life	1.0 TSI EU6d, Life, (Facelift) 2022 - ..

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WVGZZZA1ZNV176857	Sport-Utility-Vehicle	5	Frontantrieb	0603/CMK

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
26.07.2022	1	1	81 kW	3	999	07/27

Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
10 km	19.110 km	10 km	nein	02/25	15.520 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Ascotgrau	Andere	nein	15.09.2027	14.700 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Servicehistory Digital	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Sitzmittelbahnen der Vordersit..	Titanschwarz-Ceramique	Getriebe 6-Gang

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	nein. Das Fahrzeug ist mit den folgenden Rechten Dritter belastet: VW Leasing

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro 6d	135 (WLTP)	B

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairba..	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Frontantrieb	Außenspiegel asphärisch, links und konvex, r..	Außenspiegel Dachfarbe
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..	Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projekti..	Ausstattung Life
Automatische Fahrlichtschaltung mit Leaving..	Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	Bremsbelagverschleissanzeige
Dachhimmel Stoff, grau	Dachreling	Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
Einparkhilfe vorn und hinten	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsa..	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Par..
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (La..	Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss..	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Frontscheibe Verbundglas getönt	Fußmatten Textil	Gepäckraumboden höhenverstellbar
Getriebe 6-Gang	Heckleuchten LED, dunkelrot	Heckscheibenwischer
Innenausstattung: Dekoreinlagen Pewter matt	Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig	Klimaanlage
Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seit..	Kopfstützen hinten (3-fach)	Lautsprecher (2)
Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	Leseleuchten vorn	LM-Felgen
Mittelarmlehne vorn	Mobile Online Dienste Vorbereitung We Conn..	Modellpflege
Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI	Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn..	Nebelschlussleuchte
Nichtraucher-Paket	Notrufsystem	Otto-Partikelfilter (OPF)
Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	Radioempfang digital (DAB+)	Radstand Standard
Reifenkontroll-Anzeige	Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Scheibenwischer mit Regensensor	Scheinwerfer LED
Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	Servolenkung elektro-mechanisch und gesch..	Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Life	Sitze vorn höhenverstellbar	Sitze: Komfortsitze vorn
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Start/Stop-Anlage	Stoßfänger Life
Türabdeckung unten schwarz	Türgriffe außen Wagenfarbe	Verbandkasten und Warndreieck
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hi..	Wegfahrsperre (elektronisch)	Zentralverriegelung
Zentralverriegelung mit Fernbedienung		

Sonderausstattung:

Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	Navigationsfunktion Discover Media inkl. Stre..	Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsp..
Rückfahrkamera (Rear View)	Sonderlackierung Ascot Grau uni	Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
Winter-Paket		

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Unfallfreiheit

Unfallfrei = ja

Händlerfahrzeugbewertung

Optischer Zustand

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	Lackzustand - Sichtkontrolle nur bedingt möglich			
2.	Stoßfänger hinten - auslegen & polieren (1)			
	Zwischensumme (Netto)			

Bemerkung zum optischen Zustand:
Fzg zum Zeitpunkt der Bewertung verschmutzt, Schadenserweiterung möglich.
Fzg hat außer den genannten Schäden, dem Alter und der Laufleistung entsprechend
WSS Steinschlag ohne Rissbildung.
zu (1): Gebrauchsspur;

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	Inspektion - Fahrzeugabmeldung
2.	Lenkrad, Kratzer, Gebrauchsspur
	Zwischensumme (Netto)

Bemerkung zum technischen Zustand:
Probelauf des Motors ohne Probefahrt durchgeführt.
Sichtkontrolle durchgeführt, optisch sind keine technischen Beschädigungen ersichtlic

Fehlteile und Dienstleistungen

LNR	Beschreibung - Reparaturart
---	---
	Zwischensumme (Netto)

Summe Minderwerte

	Optischer Zustand
	Technischer Zustand
	Fehlteile und Dienstleistungen
	Endbetrag (Netto)
	19% Mehrwertsteuer
	Endbetrag (Brutto)

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Schadenshöhe	Wertminderung
---	---	---	---
	Summe	**0,00 €**	**0,00 €**

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung	
	Ganzjahresreifen (LM-Felgen)		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
	215/60 R16 95V	6,00 mm (Goodyear)	6,00 mm (Goodyear)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	215/60 R16 95V	7,00 mm (Goodyear)	7,00 mm (Goodyear)	
	Bemerkung			Ausstattung ER
				Notrad (0,00 mm)

Händlerfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Vorbewertung** ☐ **Nachbewertung**

Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I	X		
Zulassungsbescheinigung Teil II Xxxx			X
Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
COC-Papiere	X	Kundendienstscheckheft	X
Verbandskasten	X	Werkzeug	X
Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	X
Felgenschlösser		Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	X
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
Anhängerkupplung / Kugelkopf	X	Laderaumabdeckung	X
Trennnetz		Feuerlöscher	
Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
Wagenheber	X	Kompressor	
Füllmittel			
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: 10 km

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.


Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen T-Roc Life

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZA1ZNV176857
Kilometerstand: 19.110 km
Erstzulassung: 26.07.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1



Lenkrad, Kratzer, Gebrauchsspur



Lenkrad, Kratzer, Gebrauchsspur



Stoßfänger hinten - auslegen & polieren