CarOnSale

Mercedes-Benz GLB 250 4Matic

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 55*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



01/2025	54.033km	LEISTUNG 224 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLB 250 4Matic [DE - SUV5 GLB 250 EU6e, 4Matic Progressive, (Facelift) 2024 - 2026]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1N4M4HB5SW389360	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 54.033km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 224 PS (165 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 52.939km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2025	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 191g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	200 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	205 µm ⚠
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	155 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	175 µm ⚠
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	145 µm
Dach	155 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket: Advanced
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Progressive
- Easy-Entry Funktion
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Innenausstattung: Zierteile Carbon Optik
- Innenhimmel Stoff
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Licht- und Sicht-Paket
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mild-Hybrid 175 kW (Motor 2,0 Ltr. - 165 kW CGI)
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Modellpflege mit Code
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Off-Road-Pro Technik-Paket
- Radstand 2829 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Rücksitzlehne neigungsverstellbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Unterfahrschutz vorn und hinten (silber)
- USB-Anschluss im Fond
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Vorrüstung car sharing
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Ausstattungs-Paket USB Plus
- Laderaum-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Park-Paket
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED High Performance
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Media-Display
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Sitzheizung vorn
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Original Fahrzeug Farbe: NACHTSCHWARZ

Sonderausstattung

- Dachreling (Aluminium)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Komfortsitze vorn
- Sitz-Komfort-Paket
- Winter-Paket
- Abstandsregeltempomat Distronic Plus mit Lenk-Assistent
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Digitales Instrumenten-Display
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus mit Stop&Go-Funktion
- Zusatzheizung (Standheizung)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent Plus (BAS) mit Kreuzungs-Assistent
- Lenkrad heizbar
- Fahrassistenz-Paket
- Fußmatten Velours
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- PRE-SAFE-System
- Vorrüstung Navigationsdienste
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















173.0
54033





MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*1909
W1N4M4HB5SW389360
2265 kg
4335 kg
1- 1190 kg
2- 1125 kg
Mercedes-Benz
696
TYP: F2B
PZ: 5
1,0 %
Made in Mexico
A 000 817 44 04

CarOnSale

















Mercedes-Benz
Servicehistorie



Mercedes-Benz
Servicebericht 1



Mercedes-Benz
Digitaler Servicebericht





Mercedes-Benz
Übereinstimmungsbescheinigung




Zulassungsbescheinigung Teil I





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)