CarOnSale

Mercedes-Benz E 250 CDI 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



12/2013	357.367km	LEISTUNG 204 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 250 CDI 4Matic [DE - Kb5 E 250 CDI 4MATIC EU5, Standard DPF, (Facelift) 2013 - 2014]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2122821A941653	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 357.367km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 354.206km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2013	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 150g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 5 mm Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Felgenkratzer vorhanden

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Im Kaltstart ; Unrunder Lauf;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenhimmel Stoff
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege
- Niveauregulierung
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Servolenkung elektr. (Direktlenkung / EPS)
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat mit Bremseingriff (Speedtronic)
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI KAT
- Parameterlenkung
- Reifendruckwarner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Wegfahrsperre
- Tempomat
- Aktive Motorhaube
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Nebelscheinwerfer
- PRE-SAFE-System
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Wärmeschutzverglasung
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK

Sonderausstattung

- Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player) inkl. CD-Wechsler integriert
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) im Handschuhfach
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Vorbereitung Navigationssystem Becker MAP Pilot
- Innenausstattung: Aluminium gebürstet
- Navigationsmodul Becker MAP Pilot
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale

CarOnSale



















EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0321400786
7668063
EF846352




E 250 CDI 4MATIC
Daimler (D)
Kombilimousine
Diesel
SCHWARZ
245/45 R17 99Y XL
245/45 R17 99Y XL


DEKRA
TÜVNORD
Stadt Hamm


EF846352

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer, Steinschlag)




- Beifahrertür (Kratzer, Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer, Steinschlag)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Rücklicht (links) (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Anderer Schaden): Abdeckung fehlt

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Riss/Bruch, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Riss/Bruch, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Riss/Bruch, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Riss/Bruch, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)