CarOnSale

Volkswagen Polo IV Comfortline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2003	147.369km	64 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Polo IV Comfortline	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ9NZ3Y220993	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 147.369km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 64 PS (47 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.198 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 90.983km	LETZTER SERVICE AM 03/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2003	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 151g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	200 µm ⚠	Beifahrertür	190 µm ⚠
Kotflügel vorne links	220 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	250 µm ⚠	Türe hinten rechts	200 µm ⚠
Seitenteil hinten links	200 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	160 µm
Dach	200 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Kontrollleuchte Rücksitzbank leuchtet dauerhaft,

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Handbremsweg lang; ABS leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Antriebsart: Frontantrieb
- Comfortline
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nichtraucher-Paket
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: reflexsilber metallic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Doppelscheinwerfer (Halogen)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Mittelarmlehne hinten
- Reifen 165/70 R14 ..T
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsscheiben vorn (256 mm x 22 mm)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Kopfstützen hinten
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Stoßfänger lackiert
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Batterie 60 Ah
- Generator 90 A
- Motor 1,2 Ltr. - 47 kW 12V KAT (AZQ)
- Diebstahl-Warnanlage
- Karosserie: 4-türig
- Reserverad in Fahrbereifung
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Klimaanlage
- Wartung: ohne Longlife-Service

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

































26.06.2003
VOLKSWAGEN-VW
PERSONENKRAFTWAGEN
BENZIN
26.06.2003

DEKRA
nächste HU
Jun 2022
DEKRA
nächste HU
Jun 2024
DEKRA
nächste HU
Aug 2026
Außer Betrieb gesetzt am: 10.11.2026
TWTM302X
Kreis Recklinghausen
Der Landrat


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Schweller links (Lackschaden, Rost)



- Schweller links (Lackschaden, Rost)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



- Schweller rechts (Delle)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle, Rost)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)