CarOnSale

Mercedes-Benz B 180

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 14*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



06/2013	242.691km	LEISTUNG 122 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG B 180	KATEGORIE Van
FIN WDD2462421J179377	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 242.691km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2013	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 141g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Reifenschäden: Bordsteinberührungen

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Ölverlust mit Abtropfen durch defekte Ölwannendichtung;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Feststellbremse elektrisch
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: MONOLITHGRAU
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armauflage vorn mit Fach
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,6 Ltr. - 90 kW KAT
- Reifendruckwarner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Start/Stop-Anlage
- Verglasung getönt
- Bremsassistent
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Knieairbag Fahrerseite
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Parameterlenkung
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tagfahrlicht LED, rund
- Wegfahrsperre
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Lenkrad (Leder / 3-Speichen)
- Raucher-Paket
- Spiegel-Paket
- Gepäckraum-Paket
- Sitzlehne vorn rechts klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Easy-Vario-System
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Licht- und Sicht-Paket
- Rückfahrkamera
- Sport-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Sitze vorn neigungsverstellbar
- Innenhimmel schwarz
- Parameterlenkung
- Fahrassistenz-Paket: Spur
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik)
- PRE-SAFE-System
- Sitzheizung vorn
- Tempomat
- Armlehne hinten klappbar mit Durchlademöglichkeit (herausnehmbar)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sitz-Komfort-Paket
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale






Gesamtes Umfeld beachten!











DEKRA
TÜV
LANDKREIS HAVELLAND
KFZ-ZULASSUNGSBEHÖRDE





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Scheinwerfer (links) (Undicht)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)