CarOnSale

Mercedes-Benz A 180 5-türig

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2011	219.225km	116 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A 180 5-türig [DE - LimS5 A 180 EU5, BlueEfficiency, (Facelift) 2009 - 2012]	KATEGORIE Limousine
FIN WDD1690321J954056	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 219.225km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.699 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 58.438km	LETZTER SERVICE AM 06/2015	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2011	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 156g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
1 mm Rost	1 mm Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
1 mm Rost	1 mm Rost

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	95 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	225 µm ⚠
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Andere: Laut Einlieferer macht Antriebswelle Geräusche ;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ausstattung BlueEfficiency
- Drehzahlmesser
- Heckscheibenwischer
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Parameterlenkung
- Außentemperaturanzeige
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 5-türig
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU - MET.
- Fensterheber elektrisch vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Klimaanlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Design- und Ausstattungslinie Classic
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,7 Ltr. - 85 kW KAT
- Reiserechner
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Reifendruckwarner
- Getriebe 5-Gang

Sonderausstattung

- Ascher anstelle Ablagefach
- Reserverad als Notrad
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Start/Stop-Anlage
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur)
- Nebelscheinwerfer
- Licht- und Sicht-Paket
- Metallic-Lackierung
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























DAIMLER AG
e1*2001/116*0288
WDD1690321J954056
1770 kg
3070 kg
885 kg
885 kg
Mercedes-Benz



CarOnSale


CarOnSale










vice Booklet
Zeigen
Alle Jahre
Service: Verspätet (seit 3797 Tagen)
Typ
Laufleistung
Service A
58.438 km
Service A
40.720 km
Service A
30.605 km


FIN
WDD1690321J954056
Nächster Service
06.2016
83438 km
Servicebericht 3
Rudloff
Mühläckerstr. 3
Röthlein
Datum
11.06.2015
Rep.-Auftr.-Nr.
103989
Laufleistung
58438 km
Durchgeführter Service
Service
Klein
Werkstattcode
Nicht vorhanden
Restlaufzeit
0 Tage
Restlaufstrecke
0 km
Ölqualität/Viskosität
Beschreibung
Motor Öl
Ölqualität
5W30
Viskosität
Edge
Zusatzarbeiten
Staubfilter erneuert
Motor: Öl- und Filterwechsel
Bis zum nächsten fälligen Service
Mercedes-Benz Mobilo
Garantie gegen Durchrostung
Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG




EG-Übereinstimmungsbescheinigung
4814595
DW320805




07.2011
1313
AGC00246
02
01
0085/05500
188
M1
AC
03883
1761
WDD1690321J954056
6
1595
01260 - 01260
MERCEDES-BENZ
00775
169
145
001770
001770
X2RBM2
00885
00885
DEACA500
00885
00885
81
04125
71
A 180
01300
0595
005
DAIMLER (D)
185/65 R15 88T
F2.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
185/65 R15 88T
KOMBILIMOUSINE
715/2007*692/2008A
BENZIN
01.10.2010
K
WDD1690321J954056
0001
35A0
01699
7.278.21920 B.ANH.BETR.*WW.AHK LP.EGTG*DATUM ZUR EMISS
IONSKLASSE: 07.07.2011***


DEKRA
nächste HU
Aug. 24
DEKRA
nächste HU
Aug. 24
MAI 2022
Nächste HU fällig im
OKT 2026
Außerbetriebsetzung
am 19.10.2026



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)