CarOnSale

Volkswagen Crafter 35 lang Hochdach FWD Trendline

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2023	198.989km	177 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crafter 35 lang Hochdach FWD Trendline [DE - HKa4 35 2.0 TDI EU6d, FWD Trendline, 2021 - 2023]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZSYXP9060724	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 198.989km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 68.569km	LETZTER SERVICE AM 07/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 259g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Verformung	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	380 µm ⚠
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	1220 µm ⚠
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket 2
- Antriebsart: Frontantrieb
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Markierungsleuchten seitlich
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Reifen-Reparaturkit
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger vorn in Grau mit Blende in Wagenfarbe
- Verzurrösen Laderaum
- Wärmeschutzverglasung
- Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel konvex, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- CW-Wert-Unterbodenverkleidung
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Haltegriffe A-Säulen
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kühlergrill lackiert, mit Chromleisten
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tagfahrlicht
- Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bordwerkzeug
- Doppelscheinwerfer
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Frontscheibe Verbundglas
- Handschuhfach abschließbar
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Trittstufenleuchten
- Karosserievariante: Hochdach in Wagenfarbe
- Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
- LKW-Zulassung
- Multifunktionsanzeige Plus
- Radstand 4490 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (4 Stück)
- Trendline
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS

Sonderausstattung

- 2. Batterie mit Batterieüberwachung
- Audiosystem Composition Colour (Radio / SD-Karten-Schnittstelle / USB)
- Fahrassistenz-Paket 2
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Notrufsystem
- Radioempfang digital (DAB+)
- Rückfahrkamera
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Stau-/Ablagefach
- Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz ErgoActive, Fahrerseite (Sitzverstellung 20-fach, Massagefunktion)
- Trittstufe hinten in Stoßfänger integriert
- Vorderachse verstärkt
- Wärmetauscher zusätzlich
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Mobile Online Dienste App-Connect
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung mit Fahrzeug-Stop-Funktion (ACC inkl. follow to stop)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Lenkrad mit Multifunktion
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















80
100
120
60
140
40
160
20
180
0
200





VOLKSWAGEN AG
WV1ZZZSYXP9060724
3500 kg
4000 kg
1 - 2100 kg
2 - 2100 kg
Typ SYN1E
0,34
DMZB D032
01
1761121



CarOnSale






RADIO
MEDIA
MENU
Fahrweg kontrollieren!









VOLKSWAGEN
Übereinstimmungsbescheinigung




25.08.2023 0603 CBZB843404
N1 BA05
WV1ZZZSYXP9060724 Z
VOLKSWAGEN, VW
SYN1E
SYCB8BDMZBV3
NM350VSFA89Q0012C4BKSC3DOOVW
CRAFTER
VOLKSWAGEN-VW
FZ,Z,GÜ,BEF. B, 3,5 T
BA ISOLIERW.OHNE KÜHLG.
715/2007*2018/1832AR
EURO6,WLTP,AR;P/CI,N1 III, N2
Diesel
0002 36AR 1968
2 1 130/3600 165
6836-6836 2040-2040
2590-2590 2752-2752
120
259 3500 3500
2100 2100
2100 2100
78 2700 73
3000 750
205/75 R16C 113R M+S
205/75 R16C 113R M+S
61*2007/46*1613*29
03.11.2022 GS605680


Ghazaryan



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



- Rad (Verformung)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)




- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle, Verformung)



- Türe hinten rechts (Delle, Verformung)



- Türe hinten rechts (Delle, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau, Anderer Schaden, Delle): Klebe Reste



- Heckklappe (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau, Anderer Schaden, Delle): Klebe Reste



- Heckklappe (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau, Anderer Schaden, Delle): Klebe Reste

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)