CarOnSale

Audi A4 Avant

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2014	258.597km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 Avant [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU5, quattro Ambiente, (Facelift) 2013 - 2015]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZ8K0FA055202	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 258.597km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 140g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	315 µm ⚠	Heckklappe	135 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Taster Heckklappe ohne Funktion

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Sitzheizung vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Ambiente
- Dachreling verchromt
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Glanz-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer integriert
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Original Fahrzeug Farbe: MONDSCHEINBLAU
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen hochglänzend / Reflex
- Klimaautomatik
- Licht-Paket
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Silhouette
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Heckleuchten LED
- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Perleffekt-Lackierung
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Licht- und Regensensor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WAUZZZ8K0FA055202

CarOnSale



CarOnSale











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)