CarOnSale

Renault Scenic Dynamique

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2012	107.741km	116 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Scenic Dynamique [DE - Van5 1.2 TCe 115 EU5, Dynamique ENERGY, (Facelift) 2012 - 2013]	KATEGORIE Van
FIN VF1JZ110647968970	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 107.741km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 95.312km	LETZTER SERVICE AM 09/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2012	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 140g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**125 µm**	Beifahrertür	**130 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**125 µm**	Türe hinten rechts	**130 µm**
Seitenteil hinten links	**140 µm**	Seitenteil hinten rechts	**125 µm**
Motorhaube	**115 µm**	Heckklappe	**120 µm**
Dach	**125 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagefächer im Boden vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig, Bluetooth)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Family-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Licht- und Regensensor
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 85 kW 16V TCE
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch
- Raucher-Paket
- Rücksitze als Einzelsitze, klappbar / verschiebbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung elektrisch
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff
- Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Untersteuerungskontrolle (USC)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Wegfahrsperre
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Mittelarmlehne vorn
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sitz vorn rechts zum Tisch umklappbar
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Variomodul
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Original Fahrzeug Farbe: PLATINGRAU

Sonderausstattung

- Confort-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung
- Luftdüsen im Fond
- Metallic-Lackierung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Navigationssystem Carminat TomTom
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















0
107741 km
3040.3 km





VFKJZ11064796970

CarOnSale


CarOnSale












KONTROLLNACHWEISE (3/6)


RENAULT

23.10.2012 B333 AET000066
MEGANE SCENIC
RENAULT (F)
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
715/2007*566/2011/EG
BENZIN
MM ANK LT, BGTG/ABS*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 23.10.2


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)




- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Kleber löst sich;



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Ausgeblichen/Matt, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Ausgeblichen/Matt, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Ausgeblichen/Matt, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Ausgeblichen/Matt, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Ausgeblichen/Matt, Spaltmaße ungenau)



- Schweller rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)