CarOnSale

BMW 525 i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 55*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



07/2007	182.191km	LEISTUNG 218 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 525 i [DE - Lim4 525 i, 2007 - 2011]	KATEGORIE Limousine
FIN WBANU71020CT20725	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 182.191km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 218 PS (160 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.996 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 41.396km	LETZTER SERVICE AM 08/2016	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2007	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Unbekannt	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 182g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	155 µm	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	405 µm ⚠
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	1665 µm ⚠
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Ölverlust: am Ventildeckel; Unrunder Lauf; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Bei der Abgasanlage: Auffälliger Geruch;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bordmonitor mit Farbbildschirm
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Grau
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 3,0 Ltr. - 160 kW
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Reserverad in Fahrbereifung
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung Servotronic
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung grün getönt
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Business
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Paketkombination: Advantage + Innovation
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Xenon-Scheinwerfer
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Außenausstattung: Chrom Line
- Getränkehalter
- Licht-Paket
- Raucher-Paket
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Tagfahrlicht
- Adaptives Kurvenlicht
- Head-up-Display
- Klimaautomatik erweiterter Umfang
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Innenausstattung: Edelholz
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Park-Distance-Control (PDC)
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















BAYERISCHE MOTOREN WERK
WBANU71020CT2
2090 kg
4150 kg
980 kg
1180 kg
APPHIRE METALLIC

CarOnSale


















07-2
00800-269 44 533




BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EG-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO CE DE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΕΠΙΤΟΠΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE




DEKRA
DEKRA
Oktober26



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind, Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)