CarOnSale

Jeep Compass Limited 4WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 83*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2019	130.801km	170 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Jeep	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Compass Limited 4WD [DE - SUV5 1.4 MultiAir EU6d-T, Limited 4WD, 2018 - 2021]	KATEGORIE Geländewagen
FIN 3C4NJDCH0KT591349	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 130.801km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.368 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 124.782km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2019	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 160g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer, Kerben	⚠ 3 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer, Kerben	⚠ 3 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	155 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	155 µm
Motorhaube	90 µm ⚠	Heckklappe	155 µm
Dach	175 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Andere: Laut Einlieferer: Agregateträger korrodiert ;;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem: UConnect Smartouch VP4 Navigation (Touchscreen 8,4")
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning)
- Fahrassistenz-System: Überschlag-Schutzsystem (ERM)
- Fußmatten
- Info-Center (EVIC) mit 7"-Display
- Klimaanlage 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 125 kW M-Air KAT
- Radstand 2636 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Winter-Paket
- Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-Schnittstelle)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Schließ-/Startsystem Keyless Go
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkrad heizbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Active Drive (Allrad)
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Sitzlehne vorn rechts klappbar
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN / SD-Karten-Schnittstelle)
- Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-Schnittstelle)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheibenwischer beheizbar
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Audio-Navigationssystem: UConnect Smartouch Multimedia-System mit Navigationssystem
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Funktions-Paket 1
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage
- Traction-Control-System (Selec-Terrain)
- Wegfahrsperre
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN / SD-Karten-Schnittstelle)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Alarmanlage
- Sitzheizung vorn

Sonderausstattung

- Perleffekt-Lackierung
- Technologie-Paket
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (Adaptive Cruise Control, ACC)
- Raucher-Paket
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Sicht-Paket
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























FCA US LLC
e11*2007/46*4037
3C4NJDCH0KT591349
02086 KG
03086 KG
1-01179 KG
2-01079 KG

CarOnSale

CarOnSale




















WARTUNGSNACHWEISE


Jeep


Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
D
28.02.2019
1726
ABR000062
M1G
AF
3C4NJDCH0KT591349
3
JEEP
MX
JHTFE
K5MN1B
COMPASS
FCA (USA)
GELÄNDEFZ.PERS.BEF.
MEHRZWECKFAHRZEUG
715/2007*2017/1347AG
EURO6;WLTP;AG;FI/CI;M,
BENZIN
0001
36AG
01368
WW, AHK LT, EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 28.02.2019



Bundesrepublik Deutschland
LANDRATSAMT TRAUNSTEIN
KFZ-ZULASSUNGSBEHÖRDE
NOTZINGERSTRASSE 6
83278 TRAUNSTEIN



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)