CarOnSale

Mercedes-Benz 116 CDI lang

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2012	263.481km	163 PS	Diesel	Automatikgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 116 CDI lang [DE - Ka4 116 CDI EU5, lang, (Facelift) 2010 - 2014]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WDF63960313760586	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 263.481km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 152.593km	LETZTER SERVICE AM 04/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2012	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 196g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**95 µm**
Kotflügel vorne links	**130 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**90 µm**
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**115 µm**
Motorhaube	**110 µm**	Heckklappe	**110 µm**
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Beim Geräusch: Klappern;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Antriebsart: Heckantrieb
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 3200 mm
- Servolenkung
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Airbag Fahrerseite
- Ausführung: Vito Kasten
- Bremsassistent
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Heckklappe
- Karosserie/Aufbau: lang
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima
- Wegfahrsperre
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Generator 180 A
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- LKW-Zulassung
- Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Partikelfilter
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- AUX-IN-Anschluss
- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Audio-Navigationssystem: COMAND mit TMC-Schnittstelle und Sprachsteuerung Linguatronic
- Auflastung auf 3,05 t
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Beifahrerairbag (doppel Airbag)
- BlueEfficiency-Paket
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Holzfussboden im Laderaum
- Innenleuchte Laderaum zusätzlich
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Laderaumtrennwand durchgehend mit Schiebefenster
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Reifen 205/65 R16C 103/101 T
- Reserverad mit Wagenheber
- Rückspiegel innen
- Rückspiegel innen
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sprachbediensystem (Linguatronic)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: obere Hälfte Hartfaser
- Vlies-Batterie 95 Ah
- Vorbereitung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie
- Zuheizer
- Zweiwege Lautsprecher vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















263481
km
23






DAIMLER AG
e1*2007/46*0458
WDF63960313760586
3050 kg
4940 kg
1: 1550 kg
2: 1550 kg
Mercedes-Benz

CarOnSale



















04.09.2012 1313 BQK27653 2 02 01 0120/03800 182
N1 BB 05008 - - 1906 - -
WDF63960313760586 8 1902 - - 001956 -
MERCEDES-BENZ - 00100 -
639/4 0208 003050 003050
VAA31305N 01550 01550 -
2A2CZ823 01550 01550 -
076 02850 072
VITO 02000 0750 002 -
DAIMLER (D) 205/65R16C 107/105T(103H)
FZ.Z.GÜ.BEF. B. 3,5 T 205/65R16C 107/105T(103H)
VAN -
715/2007*566/2011I -
EURO5;I;PI/CI; N1 III, e1*2007/46*0458*04
DIESEL 25.04.2012 K FL082608
0002 35I0 02143 -
ZU 20: MAX.2032*AHK LT. EGTG*ZUL. GKS-GEW. D. ZUGES MA
X. 4940*U.1/U.3: -1DB(A) BEI AUSR. GERÄUSCHDÄMMUNG*3.1
:MAX.3*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Rost, Steinschlag)



- Motorhaube (Rost, Steinschlag)



- Motorhaube (Rost, Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer, Rost)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Rost, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Rost, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Rost, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Rost, Delle)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Rost, Kratzer)



- Schweller rechts (Rost, Kratzer)



- Schweller rechts (Rost, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Rost, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)




- Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)




- Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Delle, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Delle, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Delle, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)