CarOnSale

Renault Megane Avantage

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 30*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2006	134.405km	111 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Megane Avantage [DE - LimS5 1.6 16V, Avantage, (Facelift) 2006 - 2008]	KATEGORIE Limousine
FIN VF1BM1R0H36479656	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 134.405km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 111 PS (82 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 133.696km	LETZTER SERVICE AM 11/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2006	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 164g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**135 µm**	Beifahrertür	**125 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**140 µm**	Türe hinten rechts	**140 µm**
Seitenteil hinten links	**125 µm**	Seitenteil hinten rechts	**125 µm**
Motorhaube	**135 µm**	Heckklappe	**135 µm**
Dach	**125 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Tiefenentladen";
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• ESP leuchtet;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fairway-Paket
- Karosserie: 5-türig
- Mittelarmlehne hinten
- Original Fahrzeug Farbe: PLATINGRAU
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Verglasung getönt
- Audiosystem: 4x15 Watt mit CD-Player
- Airbag Beifahrerseite
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Klimaanlage
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Entry & Drive
- Servolenkung
- Confort-Paket
- Heckscheibe heizbar
- Kopfstützen hinten
- Modellpflege
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Audiosystem: 4x15 Watt mit CD-Player
- Airbag Fahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Nebelscheinwerfer
- Drehzahlmesser
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Lendenwirbelstütze vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 82 kW 16V
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Bordcomputer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Klimaanlage
- Seitenairbag vorn
- Getriebe 5-Gang

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























RENAULT
VF1BR1R0K3B479656

CarOnSale

CarOnSale

ZAHNRIEMEN



RENAULT Wartung
CARUNION
Kontrolle gegen Durchrostung


RENAULT Wartung
CARUNION


CARUNION




15.09.2006
VF1BM1R0H36479656
RENAULT
MEGANE
RENAULT (F)
FZ.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
70/220*2003/76E/EG
EURO 4
BENZIN
ZUL.GES-GEW.B.ZUGES MAX.2750KG*BW.ANH LT. EGTG/ABE*
GRAU
01.06.2006
DE886478


HU TÜV NORD
MRZ 2023
TÜV NORD Mobilität
JAN. 20
FEB. 2017
Das Fahrzeug wurde am 04.11.
außer Betrieb gesetzt.


DE886478

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Anderer Schaden): Radio gesperrt