CarOnSale

Mercedes-Benz B 250

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 01*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2016	120.432km	211 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG B 250 [DE - Van5 B 250 EU6, Urban, (Facelift) 2014 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WDD2462441J390941	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 120.432km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 211 PS (155 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 26.370km	LETZTER SERVICE AM 12/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2016	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 152g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abgasanlage 2-flutig
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Original Fahrzeug Farbe: CALCITWEISS/ZIRRUSWEISS
- Reiserechner
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond
- Tempomat
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Adaptives Bremslicht
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Innenausstattung: Zierteile Segel-Optik
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Modellpflege
- Parameterlenkung
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze vorn neigungsverstellbar
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armauflage vorn mit Fach
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Feststellbremse elektrisch
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Innenhimmel schwarz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 155 kW CGI KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz-Komfort-Paket
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat
- Verglasung getönt

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Armlehne hinten klappbar mit Durchlademöglichkeit (herausnehmbar)
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot
- Ausstattungs-Paket: Business
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Easy-Vario-System
- Exklusiv-Paket
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Paket
- Infotainment-System: Remote Online
- Innenausstattung: Holz Eukalyptus
- Innenhimmel schwarz
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder / 3-Speichen)
- Licht- und Sicht-Paket
- Memory-Paket
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Night-Paket
- PRE-SAFE-System
- Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche)
- Parameterlenkung
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED High Performance
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitze vorn neigungsverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung vorn
- Sitzlehne vorn rechts klappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Spiegel-Paket
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- TFT-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















CarOnSale




9:19
Wien
Praha
Berlin
300m
TMC
100km


Gesamtes Umfeld beachten!













10.02.2016		1313	DPN00047 0		2	1	155/5500		240
M3			AC		4439 - 4439		1812 - 1812		
WDD2462441J390941				3	1572 - 1572		1465 - 1465		
MERCEDES-BENZ						75			
245 G					141	1990		1990	
M24KP2					1040	950		-	
MZ8CA502					1040	950		-	
					82	3750		73	
B 250					1500	730	S	-	
DAIMLER (D)					205/50 R17 93H XL M+S				
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.					205/50 R17 93H XL M+S				
KOMBILIMOUSINE					-				
715/2007*136/2014W					-			0	
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I					E1*2001/116*0470*15				
BENZIN					22.06.2015		K	HJ243733	
0001		36W0		1991					

F.1/F.2:2020 B.ANH.BETR.*7.2/8.2:1015 B.ANH.BETR.*WW.AHK LT .EGTG*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHR DYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VO.2. 9.AUSN.VO.2.STVO AUSGESTATTET*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 10 .02.2016*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)