CarOnSale

Audi A4 Limousine

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/1999	240.790km	101 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 Limousine	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ8DZYA020073	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 240.790km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/1999	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 197g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	280 µm ⚠
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	300 µm ⚠
Türe hinten links	400 µm ⚠	Türe hinten rechts	250 µm ⚠
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: undicht;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Beim Kupplungspedal: komm spät;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Batterie 44 Ah
- Flankenschutz Türen
- Gurtstraffer
- Klimaautomatik
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen 195/65 R15 ..V
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: Santorinblau Perleffekt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstattungs-Paket: Advance
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten seitlich
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Heckscheibe heizbar
- Komfortschaltung elektr. Fensterheber / Schiebedach
- Nebelschlussleuchte integriert
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Stoßfänger lackiert
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten
- Normalsitze vorn
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung
- Wartung: Longlife-Service
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Beckengurt hinten mitte (aufrollbar)
- Generator 120 A
- Motor 1,6 Ltr. - 74 kW KAT (ANA)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUDI AG
WAUZZZ8DZYA020073


CarOnSale











DEKRA
DEKRA

VM165296

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Rost)



- Stoßstange hinten (Anderer Schaden, Spaltmaße ungenau, Kratzer): Farbunterschied



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)