
CarOnSale

Skoda Superb Elegance

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2012	206.822km	140 PS	Diesel	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Superb Elegance [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU5, Elegance Green tec, 2011 - 2013]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBJE73T6C9046243	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 206.822km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 196.110km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2012	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 179g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 7 mm Kerben	⚠ 7 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 7 mm Kerben	⚠ 7 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	155 µm
Seitenteil hinten links	155 µm	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	200 µm ⚠
Dach	155 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI DPF
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Ablagefach für Regenschirm
- Anbauteile Chrom-Dekor (an Heckklappe, Kühlergrill und Seitenscheiben)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling eloxiert
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder - 4-Speichen)
- Maxi-DOT Display
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Verglasung getönt
- Start/Stop-Anlage
- Original Fahrzeug Farbe: SEDA STEEL/PLATIN/STEEL GRAU
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktionsanzeige
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenschutzleisten mit Chromeinlage
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Verzurrschienen im Laderaumboden (Aluminium)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Amundsen +
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mirage (Aluminium-Optik)
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung hinten
- Kurvenlicht
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Freisprechanlage Premium
- Laderaumboden variabel
- Multimediabuchse (im Handschuhfach)
- Verzurrschienen im Laderaumboden, variabel und ausziehbar (Aluminium)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Lenkrad mit Multifunktion
- Doppel-Sonnenblenden
- Frontscheibe heizbar
- Lounge-Step (Teppich-Fußmatten mit Fußstützen)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Radioempfang digital (DAB)
- Wasserstandsanzeige SRA / SWA
- Maxi-DOT Display
- Verzurrschienen im Laderaumboden (Aluminium)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















ŠKODA AUTO a.s.
TMBJE73T6C9048243
2154 kg
3954 kg
1100 kg
1060 kg

CarOnSale




RADIO
MEDIA
PHONE
NAV
TMC
SETUP
11:35
Extras
Karte
Starten
PASSENGER AIR BAG


PASSENGER AIR BAG OFF
AUTO
AC
OFF






11:41
OUT
100°F













Marke:	SKODA
Modell:	Superb 2.0 TDI DPF Elegance (EURO 5)
Erstzulassung:	2012-05-29
KM-Stand:	206.600
Hubraum:	1968
Treibstoff:	Diesel
Euronorm:	Euro 5
KW:	103
PS:	140
Antrieb:	Frontantrieb
Farbe:	Platin-Grau Metallic
Farbtyp:	Metallic
Sitzplätze:	5
Türanzahl	5
Vorherige Nutzung:	Privat
Anzahl Vorbesitzer:	3
COC-Papiere:	☐ Ja ☒ Nein

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)




- Dach (Rost, Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)