CarOnSale

Volkswagen Polo IV Basis

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2004	189.989km	54 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Polo IV Basis	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ9NZ4Y212939	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 189.989km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2025 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 54 PS (40 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.198 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2004	FARBE Lila	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 151g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	175 µm ⚠	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	210 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Batterie	● Defekt;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Antriebsart: Frontantrieb
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen hinten
- Nichtraucher-Paket
- Seitenairbag vorn
- Stoßfänger lackiert
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsscheiben vorn (256 mm x 22 mm)
- Generator 70 A
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Reifen 165/70 R14 ..T
- Servolenkung
- Wartung: Longlife-Service
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Doppelscheinwerfer (Halogen)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 2-türig
- Nebelschlussleuchte
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Color
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Diebstahl-Warnanlage
- Motor 1,2 Ltr. - 40 kW KAT (AWY)
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Batterie 60 Ah
- Fensterheber elektrisch vorn
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Zentralverriegelung
- Sitz vorn links höhenverstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0174
WVWZZZ9NZ4Y212939
1530 kg
2230 kg
1 - 810 kg
2 - 770 kg
Typ 9N
1750172


CarOnSale

ARAL



POLO
CarOnSale








TÜV NORD Mobilität
Nächste
HU TÜV NORD
TÜV NORD Mobilität
Nächste
HU TÜV NORD
TÜV NORD Mobilität
Landkreis Grafschaft Bentheim



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Motorhaube (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Fahrertür (Rost, Lackschaden)



- Fahrertür (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Fahrertür (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Rücklicht (links) (Anderer Schaden): Spaltmaß ungenau



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller links (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Kratzer, Verformung, Rost)



- Kotflügel vorne links (Ausgeblichen/Matt)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)




- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)