CarOnSale

Ford Focus

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 30*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



09/2018	143.605km	LEISTUNG 125 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Focus	KATEGORIE Limousine
FIN WF0NXXGCHNJU61055	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 143.605km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 113.632km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer, Kerben	⚠ 3 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	✓ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Felgen Beschädigungen vorhanden, 2x Reifenaußenkanten abgefahren

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	425 µm ⚠
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Mittelkonsole Premium
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schaltpunktanzeige
- Servolenkung elektrisch
- Sportsitze vorn
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- 6 Lautsprecher
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Power KeyFree-Startfunktion
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Seitenscheiben
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Zylinderabschaltung
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Gurtstraffer
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Dachhimmel Stoff
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- FordPass Connect inkl. eCall
- Heckleuchten LED
- Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
- KeyFree-System
- Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Reserverad als Notrad
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Audiobedienung am Lenkrad
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Farbdisplay (8 Zoll)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Seitenairbag vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getränkehalter vorn

Sonderausstattung

- Design-Paket 4
- Lackierung Iridium Schwarz Mica
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder
- Technologie-Paket 1
- Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sitzheizung vorn
- Fußmatten Velours mit Ziernähte
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Fahrassistenz-System: Falschfahrer-Warnfunktion
- Frontscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Intelligent Drive Assist, teilautomatisierte Fahrassistenz
- Sitzheizung vorn
- Easy-Parking-Paket
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Sound-System Bang & Olufsen Play
- Technologie-Paket 2
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Türkantenschutz / Schutzprofil vorn und hinten (Door Edge Protector)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (8-fach)
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Fahrspur-Pilot
- Lenkrad heizbar
- Head-up-Display
- Raucher-Paket
- Styling-Paket
- Winter-Paket
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Rückfahrkamera mit Split View
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Subwoofer
- Fahrassistenz-System: Falschfahrer-Warnfunktion
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA)
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA)
- Frontscheibe heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























FORD
Focus

CarOnSale









Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service
Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service




27.09.18
8566
BP0000016
M1
AB
WF0NXXGCHNJU61055
9
FORD
DEH
B7DA1NX
5APBZ6AB7AK
Focus
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl imousine
715/2007*2017/1347AG
EUR06;WLTP;AG;PI/CI; M, N1
Benzin
0001
36A6
999
2
01
92
4378-4512
1446-1515
90
136
1855
955
930
955
930
69
3750
1100
660
235/40R18 91H
235/40R18 91H
SCHWARZ
e13*2007/46*191
28.05.18



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Anderer Schaden): Touchscreen ohne Funktion, keine Funktion beim Tippen.



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)