CarOnSale

Kia Sportage Vision 2WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 55*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2019	96.582km	177 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sportage Vision 2WD [DE - SUV5 1.6 T-GDI EU6d-T, Vision 2WD, (Facelift) 2018 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN U5YPH816ALL749948	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 96.582km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.591 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 87.770km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 182g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Audio-Navigationssystem KIA (7"-Display)
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bordcomputer
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getränkehalter hinten
- Heckscheibenwischer
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,6 Ltr. - 130 kW TGDI KAT
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen verchromt
- Wegfahrsperre
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fußmatten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktion für Lenkrad
- Radstand 2670 mm
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonderlackierung Carrara-Weiß
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Unterfahrschutz vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: CASA WHITE
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Seitenfenster
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Luftausströmer im Fond mitte
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schaltpunktanzeige
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung hinten
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















KIA
TRANSM AXLE
7
PAINT
WD
TRIM
WK
KIA MOTORS SLOVAKIA S.R.O.
e5*2007/46*1081
-U5YPH816ALL749948-
2110 kg
4010 kg
1-1240 kg
2-1150 kg

CarOnSale


CarOnSale














Service – Ölwechsel
KIA KIA MOTORS
Autohaus Schüler GmbH
35708 Haiger

Service – Inspektion
KIA KIA MOTORS
Autohaus Schüler GmbH
35708 Haiger

BETRIEBSANLEITUNG
SPORTAGE

KIA MOTORS
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE
EG-Übereinstimmungsbescheinigung


24.06.2019 1260 ADY00033
M1 AF
U5YPH816ALL749348 9
Kia
QLE
P5P21
M621Z1
SPORTAGE
KIA Motors (SK)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36DG 1591
18;BIS 4495*20;BIS 1645*
2 1 M 130/5500 205
4485-4485 1855-1855
1635-1635 1545-1709
100
2110 2110
1240 1150
1240 1150
75 3750 72
1900 750 5
225/60R17 99H
225/60R17 99H
Weiß 0
e5*2007/46*1081*02
26.04.2019 FH804905
ausgestellt am 21.03.2023





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Anderer Schaden): Undicht



- Heckklappe (Anderer Schaden): Undicht