CarOnSale

# Citroen Berlingo Selection

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 50*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026




| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2014 | 144.725km | 114 PS | Diesel | Schaltgetriebe | 3 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Citroen | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Berlingo Selection [DE - Van5 HDi 115 FAP EU5, Selection, (Facelift) 2012 - 2015] | KATEGORIE<br>Van |
| FIN<br>VF77J9HL0EJ622567 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>144.725km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>07/2026 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>114 PS (84 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden | HUBRAUM<br>1.560 ccm | BORDMAPPE<br>liegt nicht vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 05/2014 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>3 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>140g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.3l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Stahl (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 110 µm | Beifahrertür | 100 µm |
| Kotflügel vorne links | 110 µm | Kotflügel vorne rechts | 110 µm |
| Türe hinten links | 110 µm | Türe hinten rechts | 100 µm |
| Seitenteil hinten links | 100 µm | Seitenteil hinten rechts | 100 µm |
| Motorhaube | 115 µm | Heckklappe | 100 µm |
| Dach | - | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | Prüfung nicht möglich; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Eine Funkfernbedienung ohne Funktion.Ein Schlüsselgehäuse defekt.**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehnen an Vordersitze
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-Wiedergabefunktion
- Ausstellfenster hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Black-Paket
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einzelsitze hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 84 kW HDi FAP
- Nebelscheinwerfer
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Raucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebetür links mit Ausstellfenster
- Schiebetür rechts mit Ausstellfenster
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger teilweise lackiert
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstellbar, links
- Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel anklappbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstellbar, links
- Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Antischlupfregelung (ASR)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS SHARK

## Sonderausstattung

- CoolTech Paket
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Metallic-Lackierung
- Reserverad in Fahrbereifung
- Dachreling
- Modutop (Dachstausystem)
- Heckscheibe aufstellbar
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Heckklappe, Scheibe ausstellbar
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Duftspender integriert
- USB-Box

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos























AUTOMOBILES CITROEN
e2*2001/116*0366
VF77J9HL0EJ622567
2065 KG
3065 KG
1-1170 KG
2-970 KG
7J9HL0


CITROEN
Berlingo
CarOnSale

CarOnSale


11





07.05.2014
3001
ARD00011 4
M1
AC
VF77J9HL0EJ822567
CITROEN
7
7J9HL*
7J9HL0
BERLINGO
CITROEN (F)
FZZ PERS.BEF.B. 8 SPL
KOMBILIMOUSINE
715/2007*630/2012J
EURO5,XPHCF,M,N1 I
DIESEL
0002
3530
1560
WW AHK LT,EGTG*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION MAX.305
5KG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 0
7.05.2014***
205/65R15 93T
205/65R15 93T
GRAU
7/
52*2001/116*0366*21
22.05.2013
FK
HF786005




HF786005
CITROEN

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Nicht vorhanden)



- Innenraum (Nicht vorhanden)



- Innenraum (Verschmutzung)