CarOnSale

BMW X1 xDrive 20 i Advantage

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2017	117.140km	192 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG X1 xDrive 20 i Advantage [DE - SUV5 xDrive20i EU6, Advantage, 2015 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAHS910803D24179	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 117.140km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 192 PS (141 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 110.614km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 146g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Reifen porös, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**105 µm**	Beifahrertür	**95 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**100 µm**
Türe hinten links	**110 µm**	Türe hinten rechts	**120 µm**
Seitenteil hinten links	**130 µm**	Seitenteil hinten rechts	**115 µm**
Motorhaube	**80 µm**	Heckklappe	**90 µm**
Dach	**130 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Advantage
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt
- Karosserie: 5-türig
- Kraftstofftank: vergrößert
- Laderaumboden faltbar
- Laderaumboden variabel
- Motor 2,0 Ltr. - 141 kW 16V
- Original Fahrzeug Farbe: MINERALGRAU METALLIC
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2670 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Grid
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Armauflage vorn
- Multifunktion für Lenkrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Bordcomputer
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Park-Distance-Control (PDC)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer
- Antriebsart: Allradantrieb
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Servolenkung Servotronic

Sonderausstattung

- Außenspiegel-Paket
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Leseleuchten hinten
- Leseleuchten vorn
- Licht-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBAHS910803D24179

CAR ON SALE








OK 19.09.2019 BMW
OK 21.09.2020 BMW
OK 19.03.2026 BMW




797208903
5657599

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



- Rad (Reifen porös, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer, Verschleiß)