CarOnSale

DAIMLERCHRYSLER SLK 200 KOMPRESSOR

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2003	150.846km	163 PS	Benzin	Schaltgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER DAIMLERCHRYSLER	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG SLK 200 KOMPRESSOR	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WDB1704441F301974	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 150.846km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 89.924km	LETZTER SERVICE AM 07/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2003	FARBE Sonstige	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 237g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (13 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 3 mm Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	260 µm ⚠	Beifahrertür	400 µm ⚠
Kotflügel vorne links	750 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	310 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	140 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	300 µm ⚠
Motorhaube	320 µm ⚠	Heckklappe	250 µm ⚠
Dach	130 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Verdeck öffnet nicht komplett,

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW Kompressor KAT
- Servolenkung
- Variodachhydraulik, Variodachverkleidung und Hutablage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremsanlage: Teves
- Felgen-Design: 7-Speichen (Pictor)
- Innenraumfilter: Staubfilter
- Reifen 205/60 R15 ..V
- Sportsitze vorn
- Windschott (Netz)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Elektrische Ausrüstung: Valeo (Anlasser + Lima)
- Generator 90 A
- Karosserie: 2-türig
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tempomat
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSILBER - METALLICLACK

Sonderausstattung

- Klimaanlage
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Klimaanlage (Varianten)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




























DAIMLERCHRYSLER AG
WDB1704441F301974
1625 kg
1- 815 kg
2- 810 kg
Made in Germany


CarOnSale


CarOnSale





AH02627
Mercedes-Benz SLK-200
Serviceheft mit
Mercedes Benz MobiloLife
Mercedes-Benz








.06.2003 0710 45001L 3
0100
0B1704441F301974 B
70
K 200 KOMPRESSOR
TMLERCHRYSLER (D)
RSONENKRAFTWAGEN
FEN
RO 4
nzin
01 0462 01998
18-20:H.BIS 1276*ZU O.1/O.2:KEINE*DATUM ZUR EMISSIO
KLASSE: 18.06.2003*
02 01 0126/05300 22
04010-- 1712--
1260-- 001365--
0228 001625 001625
00815 00810
00815 00810
84 74
002
205/60R15 91V
205/60R15 91V
7
e1*95/54*0039*17
19.03.2003 A FW9361


ZBI
29100



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kratzer, Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden, Rost)



- Dach (Lackschaden, Rost)



- Dach (Steinschlag, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)